


主要地方道夏泊公園線の整備状況について(東滝工区)


[資料5 - 1]

H24.8.31


【位置図】



【全体計画平面図】



【標準横断図】



【起終点の状況】



起点側の改良済み状況



終点側の状況
保存を要する松の木が存在し、道路が迂回している。

【現道の交通状況】



幅員狭小のため2車線確保されておらず、すれ違い困難



幅員狭小、急カーブにより見通しが悪く、車両同士のすれ違い時は危険



平成17年4月、落石により通行止め。幅員が狭く迂回路もないため、およそ1ヶ月間通行止めとなった