

## 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

### 2. アスベスト使用について分析中(予定を含む。)の施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
1	八戸市	休日夜間急病診療所	機械室	吹付けひる石	40	無	分析中				
2		シーガルビューホテル	機械室	吹付けロックウール	979	無	分析中				
3	中泊町	中泊老人福祉センター	渡り廊下の天井裏	吹付けロックウール	14	無	分析予定				H3増築分
4	七戸町	公立七戸病院	ボイラー室 電気室	吹付けアスベスト	108	無	分析中	立入制限			

## 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

### 3. 今回、アスベスト使用がないことが判明した施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
1	鯉ヶ沢町	山村開発センター	ボイラー室	吹付けロックウール	73	有	石綿不検出				使用禁止解除
			ステージ天井	吹付けロックウール	32	無	石綿不検出				使用禁止解除
2		建石小学校	機械室等	吹付けロックウール	51	有	石綿不検出				使用禁止解除
3	三沢市	市庁舎	別館階段裏	吹付けひる石			無				
4		図書館	書庫天井	吹付けひる石			無				
5		公会堂	階段、談話室天井	吹付けひる石			無				
			大ホール奈落天井	吹付けひる石			無				
6		三沢病院	階段裏(A棟)	吹付けひる石			無				
	階段裏(B棟)		吹付けひる石			無					
7	中泊町	富野保育所	機械室	吹付けロックウール	16	無	アスベスト使用なし				
8	六ヶ所村	倉内へき地保育所	機械室	ロックウール保温材	30	有	無	立入制限	封鎖(密閉)、不使用		H18.1~封鎖(密閉)、不使用
9	階上町	寺下配水地(旧浄水場)	自家発電室	吹付けアスベスト	58	無	アスベスト使用なし				立入禁止の解除