

令和2年環境モニタリング調査結果

1 水質モニタリング [令和2年1月～令和2年12月]

周辺河川・湧水等では環境基準値の超過はなかったが、周辺地下水及び遮水壁内地下水では一部の地点において、1,4-ジオキサン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ベンゼンについて環境基準値超過があった。

- (1) 調査地点 別図1～3 p3～p4
- (2) 調査結果詳細 資料1-2「調査結果一覧」p1～p25
- (3) 環境基準値超過地点一覧

環境基準値超過地点	項目	測定値 [mg/L] (最小値～最大値)		環境基準値 [mg/L]
周辺河川・湧水等	全ての調査地点において、環境基準値を超える値は検出されなかった。			
周辺地下水	ア－10（中央谷下流斜面）	1,4-ジオキサン	<0.005 ～ 0.30	0.05 以下
遮水壁内地下水	ア－26（県境－2）	1,4-ジオキサン	0.014 ～ 0.16	0.05 以下
	ア－37（揚水井戸DW1）	1,4-ジオキサン	0.040 ～ 0.064	0.05 以下
	ア－38（揚水井戸DW2）	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	9.3 ～ 15	10 以下
		1,4-ジオキサン	<0.005 ～ 0.053	0.05 以下
	ア－39（揚水井戸DW3）	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	4.5 ～ 12	10 以下
		1,4-ジオキサン	0.018 ～ 0.056	0.05 以下
	ア－42（中央谷井戸－1）	1,4-ジオキサン	0.013 ～ 0.066	0.05 以下
	ア－43（中央谷井戸－2）	ベンゼン	0.010 ～ 0.039	0.01 以下
		1,4-ジオキサン	0.42 ～ 1.1	0.05 以下
	ア－46－2	1,4-ジオキサン	0.010 ～ 0.11	0.05 以下
	ア－48－2	1,4-ジオキサン	0.24 ～ 0.56	0.05 以下
	ア－49－2	1,4-ジオキサン	0.015 ～ 0.13	0.05 以下
	ア－50－2	1,4-ジオキサン	0.071 ～ 0.13	0.05 以下
	ア－51－2	1,4-ジオキサン	0.19 ～ 0.24	0.05 以下
	ア－52－1	1,4-ジオキサン	0.009 ～ 0.31	0.05 以下
	ア－53	1,4-ジオキサン	0.045 ～ 0.13	0.05 以下
	ア－54（揚水井戸SW4）	1,4-ジオキサン	0.030 ～ 0.081	0.05 以下
	DW－5	1,4-ジオキサン	0.27 ～ 0.34	0.05 以下
	DW－7	1,4-ジオキサン	0.83 ～ 2.2	0.05 以下
	DW－11	1,4-ジオキサン	1.1 ～ 1.8	0.05 以下
	DW－14	1,4-ジオキサン	0.091 ～ 0.14	0.05 以下
	DW－16	1,4-ジオキサン	0.39 ～ 1.1	0.05 以下
	DW－18	1,4-ジオキサン	0.58 ～ 0.98	0.05 以下
	DW－20	1,4-ジオキサン	0.16 ～ 0.45	0.05 以下

環境基準値超過地点	項目	測定値 [mg/L] (最小値～最大値)	環境基準値 [mg/L]
遮水壁内 地下水	SW-23	1,4-ジオキサン 0.023 ~ 0.17	0.05 以下
	SW-24	1,4-ジオキサン 0.082 ~ 0.20	0.05 以下
	CW-1	1,4-ジオキサン 0.096 ~ 0.23	0.05 以下
	CW-2	1,4-ジオキサン 0.46 ~ 1.6	0.05 以下
	CW-3	1,4-ジオキサン 0.15 ~ 1.1	0.05 以下

2 浸出水処理施設水質モニタリング [令和2年1月～令和2年12月]

放流水水質は、いずれの項目についても計画処理水質^{※1}を下回った。


調査結果・・・資料1-2「調査結果一覧」p30～p35

※1 計画処理水質：周辺環境への影響がないように、排水基準等を参考に設定。

(参考)


1,4-ジオキサン除去量

廃棄物等の撤去が完了した平成26年1月から令和2年12月における1,4-ジオキサンの現場内からの累計除去量は140,545 g（平均1,673 g/月）であった。




浸出水処理施設における1ヶ月の原水流入量に、当該月の原水中1,4-ジオキサン濃度を乗じることで現場内からの月毎の除去量を算出。

別図1 水質モニタリング位置図(周辺部)



別図2 水質モニタリング位置図(遮水壁内:第一帯水層)



別図3 水質モニタリング位置図(遮水壁内:第二帯水層)

