

青森県報

号外第六十二号

平成二十二年
八月二十日
(金曜日)

目 次

告 示

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定…………… (河川砂防課) …… 一
土砂災害警戒区域の指定…………… (同) …… 三

告 示

青森県告示第五百六十四号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六條第一項及び第八條第一項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定するので、同法第六條第四項及び第八條第四項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び三八地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

平成二十二年八月二十日

青森県知事 三 村 申 吾

- 一 上町焼土砂災害警戒区域及び上町焼土砂災害特別警戒区域
- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第四條の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

- 二 斗賀一号土砂災害警戒区域及び斗賀一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四條の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

- 三 斗賀三号土砂災害警戒区域及び斗賀三号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四條の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

- 四 斗賀二号土砂災害警戒区域及び斗賀二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五 斗賀四号土砂災害警戒区域及び斗賀四号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六 伊勢沢土砂災害警戒区域及び伊勢沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七 剣吉土砂災害警戒区域及び剣吉土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

八 大館土砂災害警戒区域及び大館土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九 上平土砂災害警戒区域及び上平土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十 虎渡土砂災害警戒区域及び虎渡土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十一 虎渡二号土砂災害警戒区域及び虎渡二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十二 上小路土砂災害警戒区域及び上小路土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十三 下諏訪平土砂災害警戒区域及び下諏訪平土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十四 虚空蔵土砂災害警戒区域及び虚空蔵土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十五 広場土砂災害警戒区域及び広場土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十六 杉ノ木土砂災害警戒区域及び杉ノ木土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十七 上名久井土砂災害警戒区域及び上名久井土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 十八 高瀬土砂災害警戒区域及び高瀬土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 十九 高瀬二号土砂災害警戒区域及び高瀬二号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十 内川土砂災害警戒区域及び内川土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十一 館土砂災害警戒区域及び館土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十二 金田一土砂災害警戒区域及び金田一土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十三 石和土砂災害警戒区域及び石和土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十四 家ノ向土砂災害警戒区域及び家ノ向土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十五 上木戸場土砂災害警戒区域及び上木戸場土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十六 御獄土砂災害警戒区域及び御獄土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十七 日計土砂災害警戒区域及び日計土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十八 小松沢土砂災害警戒区域及び小松沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十九 赤坂脇土砂災害警戒区域及び赤坂脇土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十 上町焼二号土砂災害警戒区域及び上町焼二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十一 上町焼三号土砂災害警戒区域及び上町焼三号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十二 加賀土砂災害警戒区域及び加賀土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十三 剣吉山土砂災害警戒区域及び剣吉山土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十四 上ノ山土砂災害警戒区域及び上ノ山土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十五 西宮野土砂災害警戒区域及び西宮野土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十六 観音平土砂災害警戒区域及び観音平土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十七 片岸土砂災害警戒区域及び片岸土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十八 巖倉平土砂災害警戒区域及び巖倉平土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十九 上羽黒土砂災害警戒区域及び上羽黒土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十 北山土砂災害警戒区域及び北山土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十一 上町焼四号土砂災害警戒区域及び上町焼四号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十二 石塚土砂災害警戒区域及び石塚土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十三 斗賀沢土砂災害警戒区域及び斗賀沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十四 館二号土砂災害警戒区域及び館二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十五 横長根土砂災害警戒区域及び横長根土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十六 下根岸土砂災害警戒区域及び下根岸土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十七 待井沢土砂災害警戒区域及び待井沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十八 青鹿長根土砂災害警戒区域及び青鹿長根土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十九 下平土砂災害警戒区域及び下平土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十 東あかね土砂災害警戒区域及び東あかね土砂災害特別警戒区域
指定の区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十一 中沢田沢土砂災害警戒区域及び中沢田沢土砂災害特別警戒区域
指定の区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十二 上沢田沢土砂災害警戒区域及び上沢田沢土砂災害特別警戒区域
指定の区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十三 明神沢土砂災害警戒区域及び明神沢土砂災害特別警戒区域
指定の区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十四 天摩平沢土砂災害警戒区域及び天摩平沢土砂災害特別警戒区域
指定の区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十五 第一日向山沢土砂災害警戒区域及び第一日向山沢土砂災害特別警戒区域
指定の区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五十六 第二日向山沢土砂災害警戒区域及び第二日向山沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五十七 段ノ沢土砂災害警戒区域及び段ノ沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五十八 中山沢土砂災害警戒区域及び中山沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五十九 栗ノ木沢土砂災害警戒区域及び栗ノ木沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十 水上沢土砂災害警戒区域及び水上沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十一 法光寺沢土砂災害警戒区域及び法光寺沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十二 宮野沢土砂災害警戒区域及び宮野沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十三 大久保沢土砂災害警戒区域及び大久保沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十四 森越沢土砂災害警戒区域及び森越沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十五 前田沢土砂災害警戒区域及び前田沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十六 小沼沢土砂災害警戒区域及び小沼沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十七 鳥谷崎沢土砂災害警戒区域及び鳥谷崎沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十八 獅子沢土砂災害警戒区域及び獅子沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十九 水沢土砂災害警戒区域及び水沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十 閑道沢土砂災害警戒区域及び閑道沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十一 熊ノ沢土砂災害警戒区域及び熊ノ沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十二 第二上斗賀沢土砂災害警戒区域及び第二上斗賀沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十三 西斗賀沢土砂災害警戒区域及び西斗賀沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十四 中斗賀沢土砂災害警戒区域及び中斗賀沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十五 赤坂脇沢土砂災害警戒区域及び赤坂脇沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十六 板橋沢土砂災害警戒区域及び板橋沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十七 片岸沢土砂災害警戒区域及び片岸沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十八 第二小松沢土砂災害警戒区域及び第二小松沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

~~~~~

青森県告示第五百六十五号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第六条第一項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土木整備部河川砂防課及び三八地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

平成二十二年八月二十日

青森県知事 三 村 申 吾

一 上野場沢土砂災害警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

( 図面省略 )

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

二 鰻沢土砂災害警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

( 図面省略 )

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

三 石和沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

四 石沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

五 高瀬沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

六 虎渡沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

七 北ノ沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

八 東伊勢沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

九 加賀沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

十 蒼前沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

十一 第一上斗賀沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

十二 下野場沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

十三 横長根沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流
- 14 妻神沢土砂災害警戒区域  
1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流
- 15 館沢土砂災害警戒区域  
1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流
- 16 日渡沢土砂災害警戒区域  
1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流
- 17 金引沢土砂災害警戒区域  
1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流
- 18 剣吉山沢土砂災害警戒区域  
1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

- 19 西伊勢沢土砂災害警戒区域  
1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流
- 20 石塚沢土砂災害警戒区域  
1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流
- 21 堀切沢土砂災害警戒区域  
1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流
- 22 観音平沢土砂災害警戒区域  
1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流
- 23 第一小松沢土砂災害警戒区域  
1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流
- 24 御獄沢土砂災害警戒区域  
1 指定の区域

2  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)  
土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

(発行所・発行人)  
青森市長島一丁目一番一  
号  
青森県

(印刷所・販売人)  
青森市第一問屋町三丁目番七  
七号  
東奥印刷株式会社

毎週月・水・金曜日発行  
定価小口一枚二付十五円一銭