

令和 7 年 1 0 月 2 8 日

報道機関 各位

青森県危機管理局防災危機管理課

令和 7 年 8 月 1 9 日大雨警報発表に係る被害報（第 6 報／最終報）について

標記について、別添のとおりお知らせします。

報 道 機 関 用 提 供 資 料	
担当課	危機管理局防災危機管理課
担当者	危機管理対策 G 総括主幹 山口 哲史
電話番号	危機管理局防災危機管理課 直通：0 1 7－7 3 4－9 0 8 8内線：4 1 2 0
報道監	危機管理局 次長 佐藤 広之

令和7年8月19日
大雨警報発表に係る被害報
(第6報・最終報)

青森県危機管理局

(令和7年10月27日1400時点)

【統括調整部】

1. 警報の発表状況

8月21日 03時15分 県内全ての土砂災害警戒情報解除
07時46分 県内全ての警報解除

2. 県の対応

8月19日

20時10分 青森県災害警戒本部設置

21時10分 災害情報連絡員会議（第1回）開催

8月20日

15時00分 十和田市にリエゾン2名派遣
（8月21日11時00分派遣解除）

16時30分 災害情報連絡員会議（第2回）開催

8月25日

12時00分 青森県災害警戒本部廃止

3. 市町村の対応状況及び避難指示等発令状況

8月19日

20時10分 十和田市災害警戒本部設置

21時43分 十和田市 休屋地区（80世帯、151人）に高齢者等避難

22時20分 十和田市 休屋地区（80世帯、151人）及び宇樽部地区
（32世帯、67人）に避難指示

避難所開設（2か所）、避難者数（最大7人）

8月20日

09時00分 十和田市災害対策本部設置

09時05分 新郷村災害警戒本部設置

09時50分 南部町災害警戒本部設置

10時40分 南部町 南部地区（1,928世帯 4,067人）及び
名川地区（2,933世帯 6,351人）に
避難指示

避難所開設（2か所）、避難者数（0人）

8月20日

13時00分

新郷村災害対策本部設置

平川市災害警戒本部設置

湯ノ沢地区（20世帯 22人）及び

久吉地区（93世帯 174人）に避難指示

避難所開設（1か所）、避難者数（最大8人）

14時27分

新郷村 避難所（自主）開設（2か所）、

避難者数（最大19人）

15時30分

三戸町 避難所（自主）開設（3か所）

17時41分

深浦町災害警戒本部設置

20時00分

鰯ヶ沢町災害情報連絡室設置

20時50分

三戸町 在府小路町地区（60世帯 107人）及び

城ノ下地区（66世帯 129人）に避難指示

避難所開設（5か所（うち3か所は自主避難所））、

避難者数（最大37人）

8月21日

07時00分	平川市	避難指示解除（避難所閉鎖）
07時12分	深浦町	災害警戒本部廃止
07時47分	南部町	避難指示解除（避難所閉鎖）
08時00分	新郷村	避難所閉鎖
08時30分	三戸町	避難指示解除（避難所閉鎖）
09時00分	平川市	災害警戒本部廃止
	南部町	災害警戒本部廃止
10時20分	十和田市	避難指示解除（避難所閉鎖）
11時30分	鱒ヶ沢町	災害情報連絡室廃止
17時00分	新郷村	災害対策本部廃止

8月23日

12時00分	十和田市	災害対策本部廃止
--------	------	----------

※全市町村の災害対策本部等廃止、避難指示解除、全避難所閉鎖

【財務部】

1. 被害状況及び対応状況

○八戸合同庁舎 3 階にて雨漏り発生（3箇所）
→応急対応済

○五所川原合同庁舎 4 階及び 5 階にて雨水浸入
→応急対応済

【健康医療福祉部】

1. 被害状況

(1) 人的被害
なし

(2) 住家被害

むつ市：床下浸水・・・1件（むつ市金曲1丁目）

中泊町：床上浸水・・・1件、床下浸水・・・1件（中泊町薄市下地区）

(3) 非住家被害

十和田市：一部破損・・・1件（土砂により「民宿湖畔」の小屋が破損）

(4) 医療機関、福祉施設等

十和田市：生活衛生施設（旅館・ホテル）1件 → 復旧済

（「十和田湖畔桜楽（さくら）」の浴場・・・床上浸水、調理場・・・床下浸水）

【経済産業部】**1. 十和田商工会議所管内 3件**

(床上・床下浸水1件、床上浸水1件、小屋への土砂浸入1件)

【観光交流推進部】

1. 現在の被害状況及び対応状況

(1) 人的被害

なし

(2) 宿泊施設

浸水被害あり 1 件（休屋地区）→復旧済

（健康医療福祉部の報告のあった施設と同一施設）

(3) その他

奥入瀬溪流遊歩道 雲井の滝～子ノ口間（約 6 km） 通行止め
→通行止め解除

【農林水産部】**1. 被害状況（確定額：149,882千円）****（1）作物関係被害（463千円）****ア 蓬田村（3千円）**

- ・ そば作付水田への土砂流入による倒伏：0.7ha（3千円）

イ 中泊町（460千円）

- ・ 水田への土砂流入による稲の倒伏：0.05ha（71千円）
- ・ 花き（カスミソウ）栽培ビニールハウスへの浸水：0.175ha（389千円）

【農林水産部】

(2) 林業関係被害 (5,500千円)

ア 新郷村 (1,500千円)

- ・ 林地被害：1 か所

① 温泉沢地区

- ・ 既設治山施設の山腹斜面が一部崩壊し、村道へ土砂が流入 (山腹崩壊面積：0.01ha)

イ 深浦町 (4,000千円)

- ・ 林道被害：2 路線

① 葉野木平地区 (2,000千円)

- ・ 林道葉野木平線において、塗装被害及び路体崩壊 (被災延長：70.0m)

② 日野地区 (2,000千円)

- ・ 林道日野線において、路肩の一部破損 (被災延長：7.0m)



青森県

【農林水産部】

(3) 農地・農業用施設関係被害 (133,100千円)

ア 蓬田村 (400千円)

- ・ 農地 2 か所 : 土砂等堆積 (400千円)

イ 三戸町 (50,500千円)

- ・ 農地10か所 : 法面崩壊等 (44,500千円)
- ・ 施設 6 か所 (頭首工 1 か所、水路 1 か所、道路 4 か所) : 法面崩壊、土砂堆積等 (6,000千円)

ウ 新郷村 (46,600千円)

- ・ 農地10か所 : 法面崩壊等 (9,400千円)
- ・ 施設20か所 (頭首工 3 か所、水路12か所、道路 5 か所) : 法面崩壊、土砂堆積、路肩決壊等 (37,200千円)

オ 五所川原市 (20,000千円)

- ・ 施設 1 か所 (頭首工 1 か所) : 基礎部洗掘 (20,000千円)

エ 中泊町 (600千円)

- ・ 農地 2 か所 : 土砂等流入 (600千円)

カ 十和田市 (15,000千円)

- ・ 施設 1 か所 (水路 1 か所) : 土砂堆積 (15,000千円)

【農林水産部】

(4) 水産関係被害 (10,819千円)

ア 新郷村戸来石無坂地区 (10,819千円)

ニジマス等養殖施設 (株式会社虹鱒屋所有) における飼育中魚類へい死 (養魚場 2 か所)

- ・ 大雨の影響で、河川の地形変化や飼育池に続く水路の崩落等により河川水を導入できなくなり、水の供給が止まったことから、飼育していた魚類がへい死 (養魚場 1)。また、河川水が濁り、飼育水に土砂が混入したため、飼育していた魚類がへい死 (養魚場 2)。

・ 魚種別の被害

- i) ニジマス (青い森紅サーモン) : 3,000尾へい死 (6,750千円) 【養魚場 2】
- ii) ニジマス : 約2.2万尾へい死 (1,650千円) 【養魚場 2】
- iii) ヤマメ : 500尾へい死 (306千円) 【養魚場 1】
- iv) イワナ : 500尾へい死 (1,313千円) 【養魚場 1】
- v) イトウ : 100尾へい死 (800千円) 【養魚場 1】

【県土整備部】**1 河川関係 11か所 135,000千円****○一級河川 浅水川**

五戸町手倉橋高田	堤防欠壊（積ブロック）	： 4. 0m	8, 000千円
新郷村西越咽畑	堤防欠壊（土羽護岸）	： 8. 5m	4, 000千円
三戸町貝守滝沢	堤防欠壊（土羽護岸）	： 6. 0m	3, 000千円

○二級河川 五戸川

五戸町倉石又重長畑	堤防欠壊（土羽護岸）	： 28. 5m	23, 000千円
新郷村戸来大欠	堤防欠壊（土羽護岸）	： 10. 0m	6, 000千円
新郷村戸来田中	堤防欠壊（土羽護岸）	： 14. 0m	18, 000千円
新郷村戸来藤坂下	堤防欠壊（積ブロック）	： 16. 0m	14, 000千円
新郷村戸来高畑下	堤防欠壊（積ブロック）	： 16. 0m	14, 000千円
新郷村戸来上柵棚森ノ下	堤防欠壊（張ブロック）	： 20. 0m	17, 000千円
新郷村戸来一ノ沢渡	堤防欠壊（土羽護岸）	： 14. 0m	10, 000千円

○二級河川 三川目川

新郷村戸来桂橋	堤防欠壊（土羽護岸）	： 14. 0m	18, 000千円
---------	------------	----------	-----------

【県土整備部】**2 道路関係 3力所 66,000千円**

(内訳)

○新郷村村道（一級村道） 長漕・長崎線 戸来地内 道路半壊 : 20.0m 18,000千円

○新郷村村道（二級村道） 一ノ沢線 戸来地内 道路半壊（その1） : 40.0m 30,000千円

○新郷村村道（二級村道） 一ノ沢線 戸来地内 道路半壊（その2） : 18.0m 18,000千円

【教育部】

1. 被害状況及び対応状況

【新青森県総合運動公園】

○マエダアリーナ

- ・落雷により、館内非常放送設備に通信異常が発生し事務室内から非常放送が不可の状態(中央監視室からは可)
- ・大雨により、50mプールドライコリドー上部(新水泳場と既存施設の繋ぎ目)からの雨漏りが発生

○第3駐車場

- ・落雷により、付近の監視カメラの映像が不投影かつ付近の外灯が不点灯

○ひだまり広場

- ・落雷により、付近の外灯が不点灯

→電気設備系統について業者手配済み・応急措置対応済み

【教育部】

【県立郷土館】

- ・ C棟 3階天井裏において、屋上からの配水管が破損し漏水し、館内において雨漏り発生（3階から1階にわたって雨水が貫通）
- ・ 雨漏りに伴い天井パネルが一部崩落し、その周辺で構造体とパネルの剥離が見られ、更なる崩壊の可能性あり
- ・ C棟 2階 電気配線漏電

→配水管破損については業者手配・応急措置対応済み

【三戸高校】

- ・ 運動場及び法面が一部崩壊し、土砂及び樹木の枝等が運動場へ流入
- ・ 野球場法面の樹木が3本滑落
- ・ 校舎（渡り廊下、廊下、階段、トイレ等）の雨漏り

→運動場及び法面、野球場法面は業者手配済み
雨漏りは応急対応済み

【教育部】**【三内丸山遺跡センター】**

- ・ 県立美術館前バス停付近において遺跡内から市道方向へ倒木 1 本
- ・ 倒木に伴い欄干のてすりのへこみあり
(8 月 1 9 日の大雨が原因かは調査中)

→警察、消防に連絡し歩道・車道上の通行の支障となっている部分を伐採済み