

# 青森県報

号外第七号

平成二十二年  
三月十日  
(水曜日)

## 目 次

### 告 示

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定…………… (河川砂防課) …… 一  
土砂災害警戒区域の指定…………… ( 同 ) …… 九

## 告 示

### 青森県告示第四百十五号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六条第一項及び第八条第一項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定するので、同法第六条第四項及び第八条第四項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土木整備部河川砂防課及び三八地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

平成二十二年三月十日

青森県知事 三 村 申 吾

#### 一 荒屋敷土砂災害警戒区域及び荒屋敷土砂災害特別警戒区域

##### 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

##### 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

#### 急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

#### 二 藤ヶ森土砂災害警戒区域及び藤ヶ森土砂災害特別警戒区域

##### 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

##### 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

#### 三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

#### 三 諏訪ノ平土砂災害警戒区域及び諏訪ノ平土砂災害特別警戒区域

##### 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

##### 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

#### 四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

#### 四 玉掛土砂災害警戒区域及び玉掛土砂災害特別警戒区域

##### 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

##### 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり  
(図面省略)

五 前ノ平土砂災害警戒区域及び前ノ平土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六 沖中土砂災害警戒区域及び沖中土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七 北古館土砂災害警戒区域及び北古館土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

八 南古館土砂災害警戒区域及び南古館土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九 高屋敷土砂災害警戒区域及び高屋敷土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十 小向土砂災害警戒区域及び小向土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十一 古町土砂災害警戒区域及び古町土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十二 二又一号土砂災害警戒区域及び二又一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十三 中居構二号土砂災害警戒区域及び中居構二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十四 中居構一号土砂災害警戒区域及び中居構一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十五 湧口土砂災害警戒区域及び湧口土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十六 経ヶ森土砂災害警戒区域及び経ヶ森土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十七 上ノ平土砂災害警戒区域及び上ノ平土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

十八 堂半土砂災害警戒区域及び堂半土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

十九 前ノ平二号土砂災害警戒区域及び前ノ平二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

二十 沖中二号土砂災害警戒区域及び沖中二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

二十一 佐藤橋土砂災害警戒区域及び佐藤橋土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

二十二 村中土砂災害警戒区域及び村中土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

二十三 古町二号土砂災害警戒区域及び古町二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十四 馬場坂土砂災害警戒区域及び馬場坂土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十五 広辺土砂災害警戒区域及び広辺土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十六 二又二号土砂災害警戒区域及び二又二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十七 下米内一号土砂災害警戒区域及び下米内一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十八 下米内二号土砂災害警戒区域及び下米内二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十九 上米内土砂災害警戒区域及び上米内土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十 佐野平土砂災害警戒区域及び佐野平土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

三十一 前田一号土砂災害警戒区域及び前田一号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

三十二 室畑土砂災害警戒区域及び室畑土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

三十三 西ノ平土砂災害警戒区域及び西ノ平土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

三十四 髭ノ下土砂災害警戒区域及び髭ノ下土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

三十五 梨ノ木土砂災害警戒区域及び梨ノ木土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

三十六 下天狗土砂災害警戒区域及び下天狗土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり  
(図面省略)

三十七 上天狗土砂災害警戒区域及び上天狗土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十八 北古館二号土砂災害警戒区域及び北古館二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十九 鱒沢土砂災害警戒区域及び鱒沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十 米田屋敷土砂災害警戒区域及び米田屋敷土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十一 広場土砂災害警戒区域及び広場土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十二 広辺二号土砂災害警戒区域及び広辺二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四  
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十三 前田二号土砂災害警戒区域及び前田二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十四 上川原土砂災害警戒区域及び上川原土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十五 仙ノ木平土砂災害警戒区域及び仙ノ木平土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十六 赤石沢土砂災害警戒区域及び赤石沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十七 小向沢土砂災害警戒区域及び小向沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十八 第二広辺沢土砂災害警戒区域及び第二広辺沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十九 第二南古牧沢土砂災害警戒区域及び第二南古牧沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

五十 第三南古牧沢土砂災害警戒区域及び第三南古牧沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項  
次の図面のとおり

(図面省略)

青森県告示第百四十六号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六条第一項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県国土整備部河川砂防課及び三八地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

平成二十二年三月十日

青森県知事 三 村 申 吾

一 恵光院沢土砂災害警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

二 二又沢土砂災害警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

三 正寿寺沢土砂災害警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

四 北古館沢土砂災害警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

五 玉掛沢土砂災害警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

六 米内沢土砂災害警戒区域

1 指定の区域

三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

七 第一広辺沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流
- 八 第一南古牧沢土砂災害警戒区域  
1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流
- 九 北古牧沢土砂災害警戒区域  
1 指定の区域  
三戸郡南部町の区域のうち次の図面に示す区域  
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
土石流

(発行所・発行人)  
青森市長島一丁目一番一  
青森県

(印刷所・販売人)  
青森市第一問屋町一丁目番七  
東奥印刷株式会社

毎週月・水・金曜日発行  
定価小口一枚二付十五円一銭