

経営比較分析表（令和4年度決算）









青森県

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	95.63	0.54	39.72	2,160




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
1,225,497	9,645.10	127.06
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
316	0.89	355.06

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和4年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

十和田湖特定環境保全公共下水道は、県内有数の観光地である十和田湖の水質改善のために実施された事業である。

「①経常収支比率」は、100%を下回っており、近年観光客が戻ってきてはいるものの低水準であり、また、多額の他会計負担金に依存していることから、経営改善に向けた取組が必要である。

「②累積欠損金比率」は、令和4年度決算においては増加しており、引き続き、経営改善を図っていく。

「③流動比率」は、100%を上回っているが、年々減少しているため、今後注視する必要がある。

「④企業債残高対事業規模比率」は、建設改良費の財源に県債を充当していないことから、0となっている。

「⑤経費回収率」は、汚水処理費に秋田県分が含まれていることから、低い値となっている。

「⑥汚水処理原価」は、⑤と同様、汚水処理費に秋田県分の費用が含まれていることから、高い値となっている。

「⑦施設利用率」は、当事業が観光客をメインとした事業であり、観光シーズンにあわせて施設が整備されていることから、年間を通した施設利用率は低い値となっている。

「⑧水洗化率」は、類似事業と比較して、高い値となっている。今後も、水洗化率向上の取組を進めるとともに、地理的要因や将来の見込みも踏まえ、対応を検討する必要がある。

2. 老朽化の状況について

「①有形固定資産減価償却率」は増加傾向にあり、施設の老朽化が進んでいる。このため、可能な限り既存施設を活用し、ライフサイクルコストの低減を図りつつ、必要なものについては改築更新を実施することで持続的な下水道機能の確保を図っていく必要がある。

「②管渠老朽化率」及び「③管渠改善率」は、供用開始後30年程度経過していることから、設備の回復・予防保全のための修繕や事業費の平準化を図り、計画的かつ効率的な維持修繕・改築更新に取り組む必要があります。

全体総括

施設については、観光シーズンの宿泊者等を想定して整備されているため、近年の観光需要の低迷も併せて、年間を通した下水道事業の経営という面では厳しいものとなっている。

今後も、令和3年に策定した青森県下水道事業経営戦略に基づき、現状と将来の見通しを踏まえた経営改善に努めるとともに、下水道ストックマネジメント計画に基づき、重要度の高い設備から予防保全や改築を実施する。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。