

水浴場の放射性物質に係る水質調査結果

(単位: Bq/L)

水浴場(市町村)	採水日	測定日	放射性セシウム		放射性ヨウ素
			セシウム134	セシウム137	ヨウ素131
折腰内海水浴場(中泊町)	H23.6.29	H23.6.29	検出されず	検出されず	検出されず
小川原湖公園湖水浴場(東北町)	H23.6.29	H23.6.29	検出されず	検出されず	検出されず
八戸市白浜海水浴場(八戸市)	H23.6.29	H23.6.29	検出されず	検出されず	検出されず
サンセットビーチあさむし海水浴場(青森市)	H23.7.6	H23.7.6	検出されず	検出されず	検出されず
岡崎海岸海水浴場(深浦町)	H23.7.6	H23.7.6	検出されず	検出されず	検出されず
鱒ヶ沢海水浴場(鱒ヶ沢町)	H23.7.6	H23.7.6	検出されず	検出されず	検出されず
出来島海水浴場(つがる市)	H23.7.6	H23.7.6	検出されず	検出されず	検出されず
観瀾山公園海水浴場(外ヶ浜町)	H23.7.13	H23.7.13	検出されず	検出されず	検出されず
十符ヶ浦海水浴場(野辺地町)	H23.7.13	H23.7.13	検出されず	検出されず	検出されず
かわうち・まりん・ビーチ(むつ市)	H23.7.13	H23.7.13	検出されず	検出されず	検出されず