

## 水浴場の放射性物質に係る水質調査結果

(単位: Bq/L)

水浴場(市町村)	採水日	測定日	放射性セシウム	
			セシウム134	セシウム137
十符ヶ浦海水浴場(野辺地町)	H24.7.3	H24.7.4	検出されず	検出されず
玉松海水浴場(蓬田村)	H24.7.4	H24.7.5	検出されず	検出されず
三沢ビートルビーチ(三沢市)	H24.7.3	H24.7.4	検出されず	検出されず
マグアビーチ(つがる市)	H24.7.4	H24.7.5	検出されず	検出されず
千畳敷海岸海水浴場(深浦町)	H24.7.5	H24.7.6	検出されず	検出されず
新設鱒ヶ沢海水浴場(鱒ヶ沢町)	H24.7.5	H24.7.6	検出されず	検出されず
かわうち・まりん・ビーチ(むつ市)	H24.7.10	H24.7.12	検出されず	検出されず