

平成30年7月13日

報道機関各位

教育庁学校施設課

学校施設におけるブロック塀等の安全点検等実施状況調査（第1段階）
について

平成30年6月29日付けで文部科学省から依頼のあった標記調査について、本日、
公立学校分を提出しましたので、調査結果の資料を下記のとおり配付します。

記

- 1 学校施設におけるブロック塀等の安全点検等実施状況調査結果（第1段階）
総括表
- 2 学校施設におけるブロック塀等の安全点検等実施状況調査結果（第1段階）
設置者別
 - (1) 公立幼稚園
 - (2) 公立幼保連携型認定こども園
 - (3) 公立小学校
 - (4) 公立中学校
- 3 学校施設におけるブロック塀等の安全点検等実施状況調査結果（第1段階）
学校別
 - (1) 県立高等学校
 - (2) 県立特別支援学校

報道機関用提供資料	
担当課	教育庁 学校施設課
担当者	施設整備グループ 山本総括主幹 助成グループ 飯田総括主幹
電話番号	直通：017-734-9876 内線：5170（山本） 5166（飯田）
報道監 佐藤教育次長	

1 学校施設におけるブロック塀等の安全点検等実施状況調査結果（第1段階）総括表

現状（平成30年6月19日時点）				安全点検					点検を踏まえた安全対策		
校種	学校数 (校)	ブロック塀 等を有する 学校数 (校)	ブロック塀 等の全長 (m)	外観に基づく点 検が完了してい る学校数 (校)	点検結果			安全性に問題が あるブロック塀 等を有する学校 数 (校)	応急対策が完了 している学校数 (校)	安全上対策が必要な ブロック塀等の全長 (主な整備予定時期)	
					高さ・控え壁等 について問題が ある学校数 (校)	うち、高さにつ いて問題がある 学校数 (校)	劣化・損傷があ る学校数 (校)			平成30年度中 (m)	平成31年度 以降 (m)
幼稚園	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
幼保連携型認定 こども園	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小学校	286	64	9,425	64	18	2	13	23	23	1,238	500
中学校	156	25	4,546	25	10	1	8	13	13	1,154	0
高等学校	60	25	3,426	25	14	2	17	21	21	2,194	0
特別支援学校	20	3	663	3	2	1	2	2	2	624	0
計	526	117	18,060	117	44	6	40	59	59	5,210	500

2 学校施設におけるブロック塀等の安全点検等実施状況調査結果（第1段階）設置者別

(1) 公立幼稚園

現状（平成30年6月19日時点）				安全点検					点検を踏まえた安全対策		
設置者名	学校数 (校)	ブロック塀等を有する学校数 (校)	ブロック塀等の全長 (m)	外観に基づく点検が完了している学校数 (校)	点検結果			安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数 (校)	応急対策が完了している学校数 (校)	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 (主な整備予定時期)	
					高さ・控え壁等について問題がある学校数 (校)	うち、高さについて問題がある学校数 (校)	劣化・損傷がある学校数 (校)			平成30年度中 (m)	平成31年度以降 (m)
1 大間町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 田子町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 公立幼保連携型認定こども園

現状（平成30年6月19日時点）				安全点検					点検を踏まえた安全対策		
設置者名	学校数 (校)	ブロック塀等を有する学校数 (校)	ブロック塀等の全長 (m)	外観に基づく点検が完了している学校数 (校)	点検結果			安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数 (校)	応急対策が完了している学校数 (校)	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 (主な整備予定時期)	
					高さ・控え壁等について問題がある学校数 (校)	うち、高さについて問題がある学校数 (校)	劣化・損傷がある学校数 (校)			平成30年度中 (m)	平成31年度以降 (m)
1 鱒ヶ沢町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 六ヶ所村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 公立小学校

現状（平成30年6月19日時点）				安全点検					点検を踏まえた安全対策		
設置者名	学校数 (校)	ブロック塀等を有する学校数 (校)	ブロック塀等の全長 (m)	外観に基づく点検が完了している学校数 (校)	点検結果			安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数 (校)	応急対策が完了している学校数 (校)	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 (主な整備予定時期)	
					高さ・控え壁等について問題がある学校数 (校)	うち、高さについて問題がある学校数 (校)	劣化・損傷がある学校数 (校)			平成30年度中 (m)	平成31年度以降 (m)
1 青森市	45	20	5,143	20	5	0	1	5	5	227	0
2 弘前市	34	14	1,743	14	5	0	2	5	5	474	0
3 八戸市	43	3	208	3	1	0	0	1	1	192	0
4 黒石市	9	6	593	6	1	0	1	1	1	0	0
5 五所川原市	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 十和田市	16	5	295	5	2	0	3	3	3	81	0
7 三沢市	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 むつ市	13	2	46	2	1	0	2	2	2	0	46
9 つがる市	8	1	60	1	0	0	0	0	0	0	0
10 平川市	9	1	440	1	0	0	1	1	1	0	440
11 平内町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 今別町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 蓬田村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 外ヶ浜町	3	1	250	1	1	1	0	1	1	175	0
15 鱒ヶ沢町	2	1	41	1	0	0	1	1	1	10	0
16 深浦町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 西目屋村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 藤崎町	3	1	79	1	0	0	1	1	1	79	0
19 大鱒町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 田舎館村	1	1	36	1	0	0	0	0	0	0	0
21 板柳町	4	2	185	2	1	0	0	1	1	0	14
22 鶴田町	6	1	82	1	0	0	0	0	0	0	0
23 中泊町	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 野辺地町	3	3	212	3	0	0	0	0	0	0	0
25 七戸町	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 六戸町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 横浜町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 東北町	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 六ヶ所村	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 おいらせ町	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 大間町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 東通村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 風間浦村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 佐井村	3	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0
35 三戸町	3	1	4	1	1	1	1	1	1	0	0
36 五戸町	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 田子町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 南部町	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 階上町	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 新郷村	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	286	64	9,425	64	18	2	13	23	23	1,238	500
設置者数	40	17	17	17	9	2	9	12	12	7	3

(4) 公立中学校

現状（平成30年6月19日時点）				安全点検					点検を踏まえた安全対策		
設置者名	学校数 (校)	ブロック塀 等を有する 学校数 (校)	ブロック塀 等の全長 (m)	外観に基づ く点検が完 了している 学校数 (校)	点検結果			安全性に問 題があるブ ロック塀等 を有する学 校数 (校)	応急対策が 完了している 学校数 (校)	安全上対策が必要な ブロック塀等の全長 (主な整備予定時期)	
					高さ・控え 壁等につい て問題があ る学校数 (校)	うち、高さ について問 題がある学 校数 (校)	劣化・損傷 がある学校 数 (校)			平成30年度 中 (m)	平成31年度 以降 (m)
1	青森県	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	青森市	19	8	2,348	8	3	0	2	4	4	369
3	弘前市	16	4	1,048	4	3	0	3	3	3	432
4	八戸市	24	1	14	1	0	0	0	0	0	0
5	黒石市	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	五所川原市	6	2	420	2	0	0	0	0	0	0
7	十和田市	9	2	268	2	1	0	0	1	1	111
8	三沢市	5	1	242	1	0	0	1	1	1	242
9	むつ市	9	1	69	1	1	0	1	1	1	0
10	つがる市	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	平川市	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	平内町	3	1	8	1	0	0	0	0	0	0
13	今別町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	蓬田村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	外ヶ浜町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	鱒ヶ沢町	1	1	64	1	0	0	1	1	1	0
17	深浦町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	西目屋村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	藤崎町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	大鰐町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	田舎館村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	板柳町	1	1	17	1	1	0	0	1	1	0
23	鶴田町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	中泊町	2	1	22	1	1	1	0	1	1	0
25	野辺地町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	七戸町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	六戸町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	横浜町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	東北町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	六ヶ所村	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	おいらせ町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	大間町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	東通村	1	1	14	1	0	0	0	0	0	0
34	風間浦村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	佐井村	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	三戸町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	五戸町	3	1	12	1	0	0	0	0	0	0
38	田子町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	南部町	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	階上町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	新郷村	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	156	25	4,546	25	10	1	8	13	13	1,154
	設置者数	41	13	13	13	6	1	5	8	8	4

3 学校施設におけるブロック塀等の安全点検等実施状況調査結果（第1段階）学校別

(1) 高等学校

現状（平成30年6月19日時点）		安全点検				点検を踏まえた安全対策				
ブロック塀のある学校	ブロック塀等の全長 (m)	外観に基づく点検の実施 ○:実施済み ×:未実施	点検結果			応急対策の実施 ○:実施済み ×:未実施	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 (m)	主な整備予定時期		
			高さ・控え壁等の適合 ○:適合 ×:不適合	うち、高さに関する適合 ○:適合 ×:不適合	劣化・損傷 ○:なし ×:あり					
1	青森高校	350	○	○	○	×	○	294	H30中	
2	青森西高校	285	○	○	○	○				
3	青森東高校	376	○	×	○	×	○	376	H30中	
4	青森東高校平内校舎	92	○	○	○	×	○	92	H30中	
5	木造高校	18	○	×	○	×	○	18	H30中	
6	木造高校深浦校舎	100	○	○	○	×	○	100	H30中	
7	鱒ヶ沢高校	350	○	×	×	○	○	0		
8	五所川原高校	200	○	×	○	×	○	200	H30中	
9	板柳高校	8	○	×	○	×	○	0		
10	黒石高校	217	○	×	○	×	○	217	H30中	
11	浪岡高校	44	○	○	○	×	○	44	H30中	
12	野辺地高校	396	○	×	○	×	○	200	H30中	
13	七戸高校	207	○	○	○	○				
14	百石高校	131	○	×	○	×	○	131	H30中	
15	三本木高校	96	○	×	○	×	○	88	H30中	
16	田名部高校	28	○	×	○	○	○	28	H30中	
17	田子高校	18	○	×	○	○	○	18	H30中	
18	五所川原農林高校	28	○	×	○	×	○	28	H30中	
19	三本木農業高校	40	○	×	×	×	○	8	H30中	
20	弘前工業高校	66	○	○	○	×	○	66	H30中	
21	むつ工業高校	221	○	○	○	×	○	193	H30中	
22	八戸水産高校	38	○	○	○	○				
23	弘前実業高校	93	○	○	○	×	○	93	H30中	
24	八戸商業高校	11	○	×	○	○	○	0		
25	黒石商業高校	13	○	○	○	○				
計	ブロック塀等を有する学校数 (校)	ブロック塀等の全長 (m)	外観に基づく点検が完了している学校数 (校)	高さ・控え壁等について問題がある学校数 (校)	うち、高さに関する問題がある学校数 (校)	劣化・損傷がある学校数 (校)	応急対策が完了している学校数 (校)	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 平成30年度中 (m)		平成31年度以降 (m)
	25	3,426	25	14	2	17	21	2,194	0	

(2) 特別支援学校

現状（平成30年6月19日時点）		安全点検				点検を踏まえた安全対策				
ブロック塀のある学校	ブロック塀等の全長 (m)	外観に基づく点検の実施 ○:実施済み ×:未実施	点検結果			応急対策の実施 ○:実施済み ×:未実施	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 (m)	主な整備予定時期		
			高さ・控え壁等の適合 ○:適合 ×:不適合	うち、高さに関する適合 ○:適合 ×:不適合	劣化・損傷 ○:なし ×:あり					
1	県立盲学校	506	○	×	×	×	○	506	H30中	
2	弘前聾学校	39	○	○	○	○				
3	青森第一高等養護学校	118	○	×	×	×	○	118	H30中	
計	ブロック塀等を有する学校数 (校)	ブロック塀等の全長 (m)	外観に基づく点検が完了している学校数 (校)	高さ・控え壁等について問題がある学校数 (校)	うち、高さに関する問題がある学校数 (校)	劣化・損傷がある学校数 (校)	応急対策が完了している学校数 (校)	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 平成30年度中 (m)		平成31年度以降 (m)
	3	663	3	2	1	2	2	624	0	