令和7年11月7日

報道機関 各位

青森県危機管理局防災危機管理課長

令和7年11月1日暴風警報等発表に係る被害報(第1報)について

標記について、別添のとおりお知らせします。

	報道機関用提供資料		
担当課	危機管理局防災危機管理課		
担当者	危機管理対策 G 総括主幹 山口 哲史		
電話番号	危機管理局防災危機管理課		
	直通:017-734-9088内線:4120		
報道監	危機管理局 次長 佐藤 広之		



令和7年11月1日 暴風警報等発表に係る被害報 (第1報)

青森県危機管理局

(令和7年11月5日1200時点)

1. 警報の発表状況

11月1日

00時40分 暴風警報

発表 八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、 野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、 東北町、六ケ所村、おいらせ町、大間 町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸 町、五戸町、田子町、南部町、階上町、 新郷村

発表 階上町 発表 三沢市 発表 八戸市、三沢市 発表 青森市、十和田市、東北町、おいらせ町

10時17分 大雨警報 解除 八戸市、三沢市、階上町

12時40分 洪水警報 解除 青森市、十和田市、三沢市、

東北町、おいらせ町

16時20分 暴風警報・洪水警報 解除 八戸市、十和田市、三沢市、

むつ市、野辺地町、七戸町、

六戸町、横浜町、東北町、六

ケ所村、おいらせ町、大間町、

東通村、風間浦村、佐井村、

三戸町、五戸町、田子町、南

部町、階上町、新郷村

- 2. 市町村の対応状況及び避難指示等発令状況
 - 11月1日
 - 00時40分 八戸市災害連絡本部設置
 - 0 1 時 0 0 分 三沢市災害情報連絡室設置
 - 16時20分 八戸市災害連絡本部廃止
 - 12時50分 三沢市災害情報連絡室廃止

【健康医療福祉部】

- 1 現在の被害状況
- (1)人的被害 軽症1(八戸市)
- (2)住家被害床下浸水1(八戸市)一部破損8(八戸市6、野辺地町1、大間町1)
- (3) 非住家被害一部破損 1 (むつ市)
- (4) 医療機関、福祉施設等 なし



【交通・地域社会部】

- 1 被害状況及び対応状況
 - 1) 鉄道

<JR>

·新幹線 東北新幹線 平常運転

北海道新幹線 平常運転

· 在来線 奥羽本線 平常運転

津軽線 平常運転

五能線 平常運転

大湊線 平常運転

八戸線 平常運転

<青い森鉄道㈱> 平常運転

※11月1日向山駅~下田駅間の上り線で倒木が発生。

当日中に撤去作業及び安全確認が完了し、運転再開。

<津軽鉄道㈱> 平常運転

<弘南鉄道㈱> 弘南線 平常運転

大鰐線 平常運転



【環境エネルギー部】

ライフラインの状況(電気)

- 1)現在停電軒数 なし
- 2)復旧済

発生日	復旧日	停電軒数	発生市町村
11月1日	11月1日	約910軒	弘前市、八戸市、 十和田市、東通村
11月2日	11月2日	約60軒	八戸市



【経済産業部】

- ○商工関連施設の被害状況
- ●階上町商工会管内 1件(暴風による屋根の一部損壊)



【農林水産部】

- 1 被害状況
- (1)農業関係被害
 - ア りんご関係
 - ①八戸市
 - ・櫛引地区:りんご園地1か所(約52.6a)でわい性台樹倒木4本、落果1割(キズ果として出荷予定)
 - イ 農業施設関係
 - ①八戸市
 - ・市川地区 : ビニールハウスの天井被覆ビニール1/3破損 (4.0a×1棟)
 - ビニールハウスの天井被覆ビニール2/3破損 (2.5a×2棟)
 - ビニールハウスの天井被覆ビニール一部に穴(1.8a×1棟)
 - ・日計地区 : ビニールハウスの天井被覆ビニール全損(3.3a×2棟)
 - ・長苗代地区:ビニールハウスの天井被覆ビニール全損(2.6a×2棟)



- (2)漁港施設関係被害
 - ・八戸漁港において、流木1本、茅などが泊地に流入。
 - →地元建設業者へ撤去依頼済み



【県土整備部】

- 1 被害状況及び対応状況
 - ○道路関係
 - ・八戸三沢線 六戸町下吉田から六戸町上吉田 1.7 km
 - 11月1日 7時40分から 倒木による全面通行規制
 - 11時5分 通行規制解除
 - ·八戸野辺地線 東北町大簱屋 2.0km
 - 11月3日 8時から 倒木による全面通行規制
 - 13時10分 通行規制解除
 - ・薬研佐井線 むつ市大畑町赤滝山から佐井村古佐井 20.8 km
 - 11月3日 11時30分から 倒木による全面通行規制
 - 16時 通行規制解除

○港湾関係

【青い海公園】

- ・転落防止柵の破損(ねじ外れ)、階段のタイル剥がれ、園路目地被覆マットの剥がれ
- →応急措置対応済み

【八戸港】

- ・白銀ボートパークの桟橋一部破損
- ・河原木B岸壁の航路泊地に大量のゴミ及び流木
 - →オイルフェンス設置、流木等撤去開始(岸壁の利用に支障なし)

【教育部】

1 被害状況及び対応状況

【八戸水産高校】

- ・立木2本が校舎敷地内に倒木。
- →フェンスから道路にはみ出している枝は刈り払い、敷地内に納めた。倒木は11/7までに 伐採し、撤去予定。

【青森南高校】

- ・立木1本が道路側に倒木。歩道に駐車していた乗用車に覆い被さり、車両 に損害を与えた可能性あり。
- →11/1倒木撤去後、目視による明確な損傷は確認できなかったものの、損害賠償について 車両所有者と協議中。

【八戸東高校】

- ・落下防止用目隠しフェンス1枚が破損し、落下。
- →危険防止のため、バリケート及びコーンを設置し、付近の通行を禁止。