

環 境 保 全 課

平成27年度県境不法投棄事案に係る周辺環境等モニタリング調査（水質）の結果について
～5月度～

青森・岩手県境に不法投棄された廃棄物による周辺環境への影響を把握するため県が実施している水質モニタリング調査の結果について、下記のとおりお知らせします。

記

1 調査年月日

平成27年5月18日

2 調査結果

周辺（河川、湧水等、地下水）では基準を超える値は検出されませんでした。

遮水壁内では18箇所では基準を超える値が検出されました。

（単位：mg/L）

区 分	調査箇所数	うち基準超過			分析数値	環境基準	資料
		箇所数	箇所	項目			
周辺河川、湧水等	8箇所	0箇所					別図1
周辺地下水	6箇所	0箇所					別図1
遮水壁内地下水	25箇所	18箇所	ア-8	ほう素	1.4	1以下	別図2
			ア-26	1,4-ジオキサン	0.11	0.05以下	
			ア-27	1,4-ジオキサン	0.066	0.05以下	
			ア-29	1,4-ジオキサン	1.9	0.05以下	
			ア-37	1,4-ジオキサン	0.18	0.05以下	
			ア-38	1,4-ジオキサン	0.10	0.05以下	
				ほう素	1.1	1以下	
			ア-39	1,4-ジオキサン	1.0	0.05以下	
			ア-43	1,4-ジオキサン	0.95	0.05以下	
				ベンゼン	0.018	0.01以下	
ア-44-2	1,4-ジオキサン	0.10	0.05以下				

（2ページに続く）

(1ページから続く)

			ア-46-2	1,4-ジオキサン	0.20	0.05以下	別図2
			ア-47-2	1,4-ジオキサン	0.053	0.05以下	
			ア-48-2	1,4-ジオキサン	1.1	0.05以下	
			ア-49-2	1,4-ジオキサン	0.16	0.05以下	
			ア-50-1	1,4-ジオキサン	0.052	0.05以下	
			ア-50-2	1,4-ジオキサン	0.070	0.05以下	
			ア-51-2	1,4-ジオキサン	0.47	0.05以下	
			ア-52-1	1,4-ジオキサン	3.0	0.05以下	
			ア-53	1,4-ジオキサン	0.41	0.05以下	
	39箇所	18箇所					