

産業廃棄物焼却施設等ダイオキシン類排出実態調査結果（平成30年度）

施設設置者 （施設名）	採取年月日	所管する 環境管理部	排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)		ばいじん (ng-TEQ/g)		燃え殻 (ng-TEQ/g)		備 考
			測定結果	※1 大気排出 基準	測定結果	※2 処理基準	測定結果	※2 処理基準	
グリーンハート外ヶ浜 （廃棄物焼却炉 1号）	平成30年11月16日	東青	0.16	5	-		0		ばいじん排出なし
株式会社木村食品工業 （廃棄物焼却炉 1号）	（排ガス） 平成30年10月12日 （ばいじん・燃え殻） 平成30年10月13日	中南	0.13	10	0.083		0.00040		
株式会社協同開発舗装 （廃棄物焼却炉 1号）	（排ガス） 平成30年11月2日 （ばいじん・燃え殻） 平成30年11月3日	中南	1.6	10	0.62		0.00099		
有限会社ルーブ戸崎営業所 （廃棄物焼却炉 4号）	平成30年11月19日	三八	1.1	5	0.085	3	0.043	3	
田畑焼却場鶏糞燃焼灰製造所 （廃棄物焼却炉 1号）	平成30年11月6日	三八	0.52	5	-		0.000036		ばいじん排出なし
杉沢環境保全組合鶏糞焼却場 （廃棄物焼却炉 2号）	平成30年11月5日	三八	0.13	5	-		0.000089		ばいじん排出なし
株式会社東通運輸むつりサイク ルセンター （廃棄物焼却炉 1号）	平成30年10月24日	下北	1.5	10	1.7		0.042		

※1 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第1条の2に定められた大気排出基準

※2 ダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項に定められたばいじん及び燃え殻の処理基準