青森・岩手県境不法投棄現場における地山の分析結果(第5回地山確認エリア)について

県境不法投棄現場の北側エリアで、廃棄物本格撤去マニュアルに基づき12月7日に公開のもと5回目の地山確認を行いました。

これを受けて、同マニュアルに基づき、12月8日から10日に当該地山の試料を採取し分析を行ったところ、その分析結果が判明したのでお知らせします。

記


1 調査範囲

30m区画で6区画(別図のとおり)

- 2 調査内容
 - (1) 揮発性有機化合物(VOC)調査
 - ・30m区画毎に1地点で表層ガス調査を実施
 - (2) 重金属等調查
 - ・30m区画毎に1検体(5地点の試料を混合)の表層土壌調査を行い、重金属等を分析
- 3 分析結果
 - (1) 全ての区画(表層)で、VOCは不検出でした。
 - (2) 全ての区画 (表層) で、重金属等は土壌環境基準値以下でした。 (別表及び別図のとおり)
- 4 今後の対応等

これらの調査区画は、撤去完了となります。

以上



表層ガス調査結果(30m区画)

ブロック		b12-n4	b13-n3	b14-n3	b15-n3	b16-n2	b16-n3	the Nation
試料名		b12-n4①	b13-n3①	b14-n3-2①	b15-n3①	b16-n2①	b16-n3①	基準
採取月日		H22.12.8	H22.12.8	H22.12.8	H22.12.8	H22.12.8	H22.12.8	判断基準
トリクロロエチレン	(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
テトラクロロエチレン	(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ジクロロメタン	(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,2-ジクロロエタン	(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,1-ジクロロエチレン	(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
シス-1,2-ジクロロエチレン	(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,1-トリクロロエタン	(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,3-ジクロロプロペン	(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ベンゼン	(volppm)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

表層土壌調査結果(30m区画)

ブロック		b12-n4	b13-n3	b14-n3	b15-n3	b16-n2	b16-n3	基準
試料名		b12-n4	b13-n3	b14-n3-2	b15-n3	b16-n2	b16-n3	
採取月日		H22.12.8	H22.12.10	H22.12.8	H22.12.9	H22.12.9	H22.12.9	土壌環境基準
外観			火山灰質粘 性土	黒ボク・火 山灰質粘性 土		軽石・火山 灰質ローム	軽石・火山 灰質ローム	
カドミウム及びその化合物	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	(mg/l)	0.007	0.002	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
砒素及びその化合物	(mg/l)	0.005	0.004	0.003	0.001	<0.001	<0.001	0.01以下
ふっ素及びその化合物	(mg/l)	0.38	0.45	0.20	0.11	0.18	0.10	0.8以下
ほう素及びその化合物	(mg/l)	0.8	0.5	0.2	0.6	0.1	0.1	1以下
ダイオキシン類	(pg-TEQ/g)	0.019	0.22	0.068	0.67	0.0074	0.020	1,000以下