

アスベスト飛散防止対策事業の実施状況について

1. 特定粉じん排出等作業の届出状況（H18.8.31 現在）

作業の種類	届出件数	【参考】H17 年度 届出件数
解体工事	9 件	7 件
除去作業	66 件	88 件
封じ込め・囲い込み	1 件	18 件
合 計	76 件	113 件

2. 特定粉じん排出等作業に対する立入検査について（H18.8.31 現在）

立入検査件数：75 件

（うち、労働基準監督署との合同立入検査件数：14 件）

3. 特定粉じん排出等作業におけるアスベスト濃度調査結果について（H18.8.31 現在）

作業の種類	調査 件数	調査結果（本/L）			備 考
		最小	最大	平均	
解体工事	7	<0.05	1.0	0.36	
除去作業	40	<0.05	0.99	0.22	
合 計	47	<0.05	1.0	0.24	

【参考】平成17年度アスベスト緊急大気濃度調査結果（環境省）

	調査 件数	調査結果（本/L）			備 考
		最小	最大	平均	
解体現場等 （吹付け石綿除去作業を含む）	64	<0.10	2.15	0.26	
住宅地域	48	<0.11	1.38	0.23	
商工業地域	26	<0.10	1.56	0.23	

【参考資料】

1．立入検査時の指導内容について

(1) 作業基準に関すること

掲示板の掲示内容に関すること : 14件

特定建築材料の養生に関すること : 3件

前室の設置に関すること : 1件

(2) その他

作業工程に係る変更届の未提出 : 2件