

平成30年 2月 6日

## 県有施設におけるアスベスト対策の進捗状況について

### 1 経緯

青森県アスベスト問題対策本部は、県のアスベスト対策の一環として、県有施設における吹付けアスベスト等の使用状況等について調査を行い、アスベストの使用が確認されたものについては、対策を講じてきた。

県有施設における対策として、施設の利用者等がばく露するおそれがある施設では、除去や囲い込み等の措置を行い、また、囲い込み等の措置を行った施設及びアスベストの劣化・損傷がなかった施設では、定期的な点検・記録による管理を実施してきた。

また、アスベスト含有断熱材が使用されている煙突では、剥離・落下が確認された場合、落下物の処理や飛散防止処理を実施してきた。

これらの施設について、措置や点検等の状況を確認するため、毎年、フォローアップ調査を実施しており、平成29年度も調査を実施した。

### 2 調査結果

平成29年度は、吹付けアスベスト等が使用されている県有施設 2 施設及びアスベスト含有断熱材が使用されている煙突 5 本でアスベストの除去を行った。

昨年度から継続調査している県有施設等においては、定期的な点検・記録による管理が行われており、県有施設ではアスベストの劣化・損傷がないこと、煙突ではアスベストの剥離・落下がないことを確認した。

みなと分庁舎は、平成19年度の使用状況調査以降に譲渡された施設であり、調査対象としていなかったが、煙突にアスベスト含有断熱材が使用されていることが確認されたため、調査の対象に追加した。

これらのことから、吹付けアスベスト等が使用されている県有施設は13施設、アスベスト含有断熱材が使用されている煙突は21本となった（平成29年12月末時点）。

なお、平成30年度は、煙突 3 本においてアスベストの除去を行う予定である。

### 3 今後の対応

今後も継続してフォローアップ調査を実施し、措置や点検等の状況を確認する。

### 4 留意事項

- ・点検においては、必要に応じて専門業者による点検や空気中のアスベスト濃度の測定を行うこと。
- ・県有施設におけるアスベストの劣化・損傷等が確認された場合は、速やかに応急措置、対策工事等を行うこと。
- ・使用状況調査以降に既設の建築物等を譲渡等により取得していた場合は、吹付けアスベスト等の使用状況等を確認し、使用が確認されたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、青森県アスベスト問題対策本部に報告すること。
- ・建築物等の解体・改造・補修を行う場合は、事前調査の実施が義務付けられているので、解体等工事の他に事前調査の予算措置を行うこと（フォローアップ調査の対象外の施設も必要）。

平成29年度アスベスト措置等状況(県有施設)

部 等	No.	施 設 名	吹付け等の箇所	措 置	措置年度	施 設 の 使用状況 (※)	平成29年中の 措置等状況
総務部	1	弘前合同庁舎本館	車庫、外通路、外部軒天	囲い込み	平成17年度	○	点検、濃度測定
健康福祉部	2	子ども自立センターみらい	本館1F機械室の内壁、寮舎機械室の内壁	囲い込み	平成2年度	○	点検
	3	県民福祉プラザ	EVシャフト	点検・記録	—	○	点検
商工労働部	4	名古屋情報センター	職員執務室(天井)	囲い込み	平成17年度以前	○	点検
農林水産部	5	三八地域県民局地域農林水産部農村整備庁舎	倉庫(試験室)	囲い込み	平成20年度	○	点検
	6	西北地域県民局地域農林水産部鱒ヶ沢庁舎	ボイラー室	点検・記録	—	×	点検
県土整備部	7	桜川団地	B、D棟	囲い込み	平成18年度	○	点検、濃度測定
	8	小柳団地	C棟	囲い込み	平成17年度	×	除去
	9	小沢団地	C、D、F棟	囲い込み	平成17年度	○	点検、濃度測定
	10	小沢第二団地	H、J、K棟	囲い込み	平成18年度	○	点検、濃度測定
	11	城東団地	イ、ロ、ニ棟	囲い込み	平成18年度	○	点検、濃度測定
	12	是川団地	50,51,52,54号棟	囲い込み	平成17年度	○	点検、濃度測定
教育委員会	13	三本木農業高校	階段室塔屋天井	囲い込み	平成18年度	○	点検
			寄宿舍(玄関天井裏、宿泊室天井裏、脱衣所天井裏、舎監室天井裏、修養室天井裏、物置天井裏、廊下天井裏、階段室)	点検・記録	—	○	点検
警察本部	14	警察本部	外壁アングル	点検・記録	—	○	点検
			渡り廊下天井裏	点検・記録	—	×	除去

(※)現在も使用している…○、現在は使用していない…×

は次年度から対象外となる施設

平成29年度アスベスト措置等状況(煙突)

部 等	No.	施 設 名	煙突の本数	煙突の使用状況(※)	平成29年中の措置等状況	備 考
総務部	1	人事課(自治研修所)	1本	○	点検・記録	
危機管理局	2	消防学校	1本	○	点検・記録 封じ込め	平成29年薬液による飛散防止対策
健康福祉部	3	あすなろ療育福祉センター	1本	○	点検・記録	
商工労働部	4	青森高等技術専門校	1本	○	点検・記録	
	5	八戸工科学院	1本	○	点検・記録	
農林水産部	6	営農大学校 管理研修棟	1本	○	点検・記録	
県土整備部	7	西北地域県民局地域整備部 (鮎ヶ沢道路河川事業所)	1本	×	除去	アスベスト除去済み
	8	みなと分庁舎	1本	×	—	開口部閉塞措置済み 平成29年度点検予定
病院局	9	中央病院	1本	○	点検・記録	平成30年度アスベスト封じ込め工事予定
警察本部	10	弘前警察署	1本	○	点検・記録	平成30年度アスベスト除去工事予定
	11	十和田警察署	1本	○	除去	アスベスト除去済み
	12	三戸警察署	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み
教育委員会	13	弘前中央高校	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み
	14	浪岡高校	1本	○	除去	アスベスト除去済み
	15	大湊高校川内校舎	1本	○	除去	アスベスト除去済み
	16	旧八戸北高校南郷校舎	1本	×	点検・記録	
	17	弘前実業高校藤崎校舎	1本	○	点検・記録	
	18	柏木農業高校	1本	○	点検・記録	平成30年度アスベスト除去工事予定
	19	三本木農業高校	1本	○	点検・記録	平成30年度アスベスト除去工事予定
	20	旧南部工業高校	1本	×	点検・記録	
	21	八戸第一養護学校	1本	○	点検・記録	
	22	森田養護学校	1本	○	除去	アスベスト除去済み
	23	種差少年自然の家	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み
	24	総合社会教育センター	1本	○	点検・記録	平成30年度アスベスト除去設計予定
	25	埋蔵文化財調査センター大鰐 収蔵庫 (旧弘前南高校大鰐校舎)	1本	×	点検・記録	平成30年度アスベスト除去設計予定
	26	総合運動公園(屋内プール)	1本	×	点検・記録	囲い込み措置済み

(※)現在も使用している…○、現在は使用していない…×

は次年度から対象外となる施設