


令和元年災の状況写真 【10月12日～13日にかけての台風19号】

■普通河川 道仏川(階上町) 被災状況



■二級河川 松館川(階上町) 被災状況



■その他町道 倉石南線(五戸町) 被災状況

