平成２８年災の状況写真
【8月22日～23日にかけての台風9号及び豪雨】

■一級河川　赤川（七戸町）　　出水状況

■一級河川　赤川（七戸町）　　決壊状況

■普通河川　三ツ又川（十和田市）　　被災状況

■その他市道　　両泉寺伝法寺線（十和田市）　　被災状況