

平成29年災の状況写真
【8月24日～25日にかけての豪雨】

■二級河川 相内川(五所川原市) 被災状況



■二級河川 脇野沢川(むつ市) 被災状況

