

令和5年災の状況写真
【7月15日～16日にかけての梅雨前線豪雨】

■主要地方道 岩崎西目屋弘前線(深浦町) 被災状況



【7月15日～16日にかけての梅雨前線豪雨】

■普通河川 長根川(五所川原市) 被災状況



■一級河川 今泉川(中泊町) 被災状況



【7月15日～16日にかけての梅雨前線豪雨】

■二級河川 津梅川(砂防)(深浦町) 被災状況



■町道 追良瀬4号線(深浦町) 被災状況



【7月15日～16日にかけての梅雨前線豪雨】

■町道 津梅林道線(深浦町) 被災状況



■町道 津梅林道線(深浦町) 被災状況

