



撮影箇所	鶏ヶ嚙地内 No.134
写真区分	施工状況写真
工 種	共通仮設費
種 別	準備費
細 別	伐木材発生状況
写真タイトル	杉 L=1.0m, φ150～300, 74本
撮 影 日	令和7年10月3日



撮影箇所	鶏ヶ嚙地内 No.134
写真区分	施工状況写真
工 種	共通仮設費
種 別	準備費
細 別	伐木材発生状況
写真タイトル	松 L=1.0m, φ150～500, 129本
撮 影 日	令和7年10月3日



撮影箇所	鶏ヶ嚙地内 No.134
写真区分	施工状況写真
工 種	共通仮設費
種 別	準備費
細 別	伐木材発生状況
写真タイトル	桜 L=1.0m, φ150～350, 17本
撮 影 日	令和7年10月3日



工 事 名	第5-81-4号 国道279号道路改良(北BP)工事
工 種	共通仮設費
位 置	鶏ヶ嚙地内 No.134
設計寸法	準備費 伐木材発生状況(ネム) L=1.0m,φ150～200,5本
実測寸法	
立 会 者	

撮影箇所	鶏ヶ嚙地内 No.134
写真区分	施工状況写真
工 種	共通仮設費
種 別	準備費
細 別	伐木材発生状況
写真タイトル	ネム L=1.0m, φ150～200, 5本
撮 影 日	令和7年10月3日



工 事 名	第5-81-4号 国道279号道路改良(北BP)工事
工 種	共通仮設費
位 置	鶏ヶ嚙地内 No.134
設計寸法	準備費 伐木材発生状況(柿) L=1.0m,φ150～250,7本
実測寸法	
立 会 者	

撮影箇所	鶏ヶ嚙地内 No.134
写真区分	施工状況写真
工 種	共通仮設費
種 別	準備費
細 別	伐木材発生状況
写真タイトル	柿 L=1.0m, φ150～250, 7本
撮 影 日	令和7年10月3日



工 事 名	第5-81-4号 国道279号道路改良(北BP)工事
工 種	共通仮設費
位 置	鶏ヶ嚙地内 No.134
設計寸法	準備費 伐木材発生状況(梅) L=1.0m,φ150～150,3本
実測寸法	
立 会 者	

撮影箇所	鶏ヶ嚙地内 No.134
写真区分	施工状況写真
工 種	共通仮設費
種 別	準備費
細 別	伐木材発生状況
写真タイトル	梅 L=1.0m, φ150～150, 3本
撮 影 日	令和7年10月3日



工 事 名	第5-81-4号 国道279号道路改良(北BP)工事	
工 種	共通仮設費	準備費
位 置	鶏ヶ埵地内 No.134	伐木材発生状況(栗) L=1.0m,φ150～500,49本
設 計 寸 法		
実 測 寸 法		
立 会 者		

株式会社 岡山建設

撮影箇所	鶏ヶ埵地内 No.134
写真区分	施工状況写真
工 種	共通仮設費
種 別	準備費
細 別	伐木材発生状況
写真タイトル	栗 L=1.0m, φ150～500, 49本
撮 影 日	令和7年10月3日

撮影箇所	
写真区分	
工 種	
種 別	
細 別	
写真タイトル	
撮 影 日	

撮影箇所	
写真区分	
工 種	
種 別	
細 別	
写真タイトル	
撮 影 日	