

水道水中の人工放射性核種検査結果

検査日	採水箇所			検査結果 (Bq/kg)		
	場所	浄水場名	水道事業者名	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
				ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
4/14	弘前市	樋の口浄水場	弘前市	検出されず	検出されず	検出されず
	八戸市	白山浄水場	八戸圏域水道企業団			
	五所川原市	飯詰浄水場	五所川原市			
	黒石市	総合浄水場	津軽広域水道企業団津軽事業部			
	むつ市	荒川水源地	むつ市公営企業局			
	七戸町	天間林第1浄水場	七戸町			
4/21	弘前市	樋の口浄水場	弘前市	検出されず	検出されず	検出されず
	八戸市	白山浄水場	八戸圏域水道企業団			
	五所川原市	飯詰浄水場	五所川原市			
	黒石市	総合浄水場	津軽広域水道企業団津軽事業部			
	むつ市	荒川水源地	むつ市公営企業局			
	七戸町	天間林第1浄水場	七戸町			
4/28	弘前市	樋の口浄水場	弘前市	検出されず	検出されず	検出されず
	八戸市	白山浄水場	八戸圏域水道企業団			
	五所川原市	飯詰浄水場	五所川原市			
	黒石市	総合浄水場	津軽広域水道企業団津軽事業部			
	むつ市	荒川水源地	むつ市公営企業局			
	七戸町	天間林第1浄水場	七戸町			
3/28	弘前市	樋の口浄水場	弘前市	検出されず	検出されず	検出されず
	八戸市	白山浄水場	八戸圏域水道企業団			
	五所川原市	飯詰浄水場	五所川原市			
	黒石市	総合浄水場	津軽広域水道企業団津軽事業部			
	むつ市	荒川水源地	むつ市公営企業局			
	七戸町	天間林第1浄水場	七戸町			
5/6	弘前市	樋の口浄水場	弘前市	検出されず	検出されず	検出されず
	八戸市	白山浄水場	八戸圏域水道企業団			
	五所川原市	飯詰浄水場	五所川原市			
	黒石市	総合浄水場	津軽広域水道企業団津軽事業部			
	むつ市	荒川水源地	むつ市公営企業局			
	七戸町	天間林第1浄水場	七戸町			
5/12	弘前市	樋の口浄水場	弘前市	検出されず	検出されず	検出されず
	八戸市	白山浄水場	八戸圏域水道企業団			
	五所川原市	飯詰浄水場	五所川原市			
	黒石市	総合浄水場	津軽広域水道企業団津軽事業部			
	むつ市	荒川水源地	むつ市公営企業局			
	七戸町	天間林第1浄水場	七戸町			
5/19	弘前市	樋の口浄水場	弘前市	検出されず	検出されず	検出されず
	八戸市	白山浄水場	八戸圏域水道企業団			
	五所川原市	飯詰浄水場	五所川原市			
	黒石市	総合浄水場	津軽広域水道企業団津軽事業部			
	むつ市	荒川水源地	むつ市公営企業局			
	七戸町	天間林第1浄水場	七戸町			

※採水日は、五所川原市飯詰浄水場は検査日前日、その他の浄水場は検査日当日です。

※検出限界値は、ヨウ素131、セシウム134、セシウム137ともに1～2Bq/kg程度です。