

令和 3 年 1 0 月 2 7 日

厚生労働省子ども家庭局
厚生労働省社会・援護局
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
厚生労働省老健局

社会福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）等及び アスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査について

I. 趣 旨

社会福祉施設等におけるアスベストの使用実態については、これまで、吹き付けアスベスト等に係る実態を調査し、その結果を公表するとともに、自治体等に対し、ばく露のおそれのある施設等への指導の徹底を要請してきたところです。

平成 28 年に、平成 26 年の「石綿障害予防規則」の改正を踏まえ、アスベスト（石綿）含有保温材等の使用実態を含む「社会福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）等及びアスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査」を実施し、その結果について、平成 30 年に公表いたしました。

当該調査結果においては、一部の施設でアスベストの使用がなされていたにも関わらず、「未措置状態の施設」が見受けられました。また、「未回答の施設」及び「分析予定の施設」についても相当数に上ることから、フォローアップ調査を実施し、その結果を公表することとしました。

II. 調査結果

1. 調査時点

平成 30 年 12 月 1 日時点

2. 調査回答社会福祉施設等数

250,384 施設

3. アスベスト使用の有無が判明した施設等数

231,216施設

アスベスト使用の有無が判明した施設等数のうち、

①	アスベストが使用されていない社会福祉施設等	223,589施設 (96.7%)
②	アスベストが使用されている社会福祉施設等	7,627施設 (3.3%)
②-1	②のうち、除去等の措置済み状態にある社会福祉施設等	1,663施設 (0.7%)
②-2	②のうち、石綿等の粉じんの飛散による、ばく露のおそれがない社会福祉施設等	5,214施設 (2.3%)
②-3	②のうち、未措置状態にある社会福祉施設等	750施設 (0.3%)

(注) なお、未措置状態にある社会福祉施設等 750 施設について、改めて令和 2 年 10 月 1 日現在の状況を確認したところ、**637 施設 (84.9%)** が一定の措置講じている又は措置を講じる予定となっている。

4. 分析予定の施設等数

19,168 施設

※ 厚生労働省では、今回の調査結果を踏まえ、都道府県等に対し、分析予定の施設等に対する指導の徹底とアスベスト対策に万全を期すよう改めて要請するとともに、改善状況についてフォローアップを継続。

Ⅲ. アスベストへの対応に関する補助制度等について

アスベストの除去、封じ込め又は囲い込み等に当たっては、一部の社会福祉施設等において、別添の補助制度等の活用が可能。

(別添)

○次世代育成支援対策施設整備交付金・保育所等整備交付金

(所管：子ども家庭局子育て支援課・保育課)

対象施設	児童福祉施設（助産施設・乳児院・母子生活支援施設・児童厚生施設・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター）、児童相談所一時保護施設、職員養成施設、児童自立生活援助事業所、地域子育て支援拠点事業所、一時預かり事務所、小規模住居型児童養育事業所、利用者支援事業所、産後ケア事業を行う施設、子育て支援のための拠点施設、市区町村子ども家庭総合支援拠点、婦人相談所一時保護施設、婦人保護施設、その他施設、保育所等（保育所・幼保連携型認定こども園・保育所型認定こども園）保育所機能部分（幼稚園型認定こども園）、小規模保育事業所
事業内容	大規模修繕等（アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事）

○社会福祉施設等施設整備費補助金

(所管：障害保健福祉部障害福祉課)

対象施設	保護施設（救護施設・更生施設・授産施設・宿所提供施設）、社会事業授産施設、障害福祉サービス事業所（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。）、障害者支援施設、居宅介護事業所（重度訪問介護、同行援護、行動援護を含む。）、短期入所事業所、共同生活援助事業所、相談支援事業所、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、点字図書館、聴覚障害者情報提供施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所等
事業内容	大規模修繕等（アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事）

○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

(所管：老健局高齢者支援課)

対象施設	地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設、小規模介護医療院、小規模養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1-1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業（1）地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市町村長が必要と認めた施設
事業内容	アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修事業

○地方改善施設整備費補助金
(所管：社会・援護局地域福祉課)

対象施設	隣保館、生活館等
事業内容	大規模修繕等（アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事）

○独立行政法人福祉医療機構によるアスベスト対策に係る優遇融資

対象施設	社会福祉施設
融資率	70～75% → 75～80%
利率優遇	通常利率から△0.05～△0.4%

社会福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）等及びアスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査対象建材

別紙の調査対象施設種別に記載のある施設等に使用されている建材であって、次のアからエに掲げるものを調査対象建材としている。

調査対象建材	内 容
ア 吹付けアスベスト等	建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたもの。吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けひる石（バーミキュライト）など。
イ アスベスト含有保温材	熱の損失を防止するために、熱源本体やダクト（配管）に使用されているようなもの。石綿保温材、石綿含有けいそう土保温材、石綿含有パーライト保温材、石綿含有ケイ酸カルシウム保温材、石綿含有バーミキュライト保温材、石綿含有水練り保温材など。
ウ アスベスト含有耐火被覆材	吹き付け材の代わりとして、下地や化粧として鉄骨部分や鉄骨柱、梁に使用されているもの。石綿含有耐火被覆材、石綿含有ケイ酸カルシウム板第二種、石綿含有耐火被覆塗り材など。
エ アスベスト含有断熱材	石綿屋根用折版断熱材、石綿煙突用断熱材。

※ 「石綿障害予防規則」の一部改正（平成 26 年 6 月施行）により、建築物等に張り付けられたアスベスト含有保温材、耐火被覆材及び断熱材（以下「アスベスト含有保温材等」という。）の損傷、劣化等により、アスベストのばく露のおそれがあるときは、アスベスト含有保温材等の除去等の措置を講じなければならなくなったことを踏まえ、調査対象建材をこれまでの「吹付けアスベスト（石綿）等及びアスベスト（石綿）含有断熱材の一部」から上記のとおり変更している。

※ また、石綿の種類には、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト及びアクチノライトの 6 種類があることとされ、石綿障害予防規則等においては、上記の調査対象建材にこれらが 0.1%の重量を超えて含有した場合に厳格な規制の対象としている。

調査対象施設種別

1 児童関係施設等

- (1) 乳児院
- (2) 母子生活支援施設
- (3) 児童養護施設
- (4) 児童相談所
- (5) 児童相談所一時保護施設
- (6) 助産施設
- (7) 保育所（保育所型認定こども園も含む）
- (8) 幼保連携型認定こども園
- (9) 小規模保育事業所
- (10) 情緒障害児短期治療施設（※）
- (11) 児童自立支援施設
- (12) 児童家庭支援センター
- (13) 特例保育施設
- (14) 子育て支援のための拠点施設
- (15) 婦人相談所
- (16) 婦人保護施設
- (17) 婦人相談所一時保護所
- (18) 児童厚生施設（児童遊園を含む。）
- (19) 放課後児童健全育成事業実施施設
- (20) 母子健康包括支援センター
- (21) 慢性疾患児家族宿泊施設
- (22) 母子・父子休養ホーム
- (23) 母子・父子福祉センター
- (24) 児童自立生活援助事業所
- (25) 地域子育て支援拠点事業所
- (26) 職員養成施設（体育館、養成所、宿舍等）
- (27) 認可外保育施設（児童福祉法第59条の2第1項により届け出のあった施設に限る）
- (28) 小規模住居型児童養育事業所
- (29) 利用者支援事業所

2 障害児者関係施設

- (1) 障害福祉サービス事業所（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。）
- (2) 障害者支援施設

- (3) 居宅介護事業所（重度訪問介護、同行援護、行動援護を含む。）
- (4) 短期入所事業所
- (5) 就労定着支援事業所
- (6) 自立生活援助事業所
- (7) 共同生活援助事業所
- (8) 相談支援事業所
- (9) 補装具製作施設
- (10) 盲導犬訓練施設
- (11) 点字図書館
- (12) 聴覚障害者情報提供施設
- (13) 児童発達支援事業所
- (14) 放課後等デイサービス事業所
- (15) 障害児入所施設
- (16) 児童発達支援センター
- (17) 居宅訪問型児童発達支援事業所
- (18) 保育所等訪問支援事業所
- (19) 障害児相談支援事業所
- (20) 福祉ホーム
- (21) その他

3 高齢者関係施設

- (1) 養護老人ホーム
- (2) 特別養護老人ホーム
- (3) 軽費老人ホーム（A型、B型、ケアハウス）
- (4) 都市型軽費老人ホーム
- (5) 老人デイサービスセンター
- (6) 老人短期入所施設
- (7) 老人福祉センター（A型、特A型、B型）
- (8) 老人福祉施設付設作業所
- (9) 老人介護支援センター（在宅介護支援センター）
- (10) 認知症高齢者グループホーム
- (11) 在宅複合型施設
- (12) 生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）
- (13) 介護老人保健施設
- (14) 訪問看護ステーション
- (15) 有料老人ホーム
- (16) 特定民間施設（「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」第2条第3項に規定する施設）」

- (17) 老人休養ホーム
- (18) 老人憩いの家
- (19) 高齢者総合相談センター
- (20) 介護実習・普及センター
- (21) 小規模多機能型居宅介護事業所
- (22) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- (23) 小規模老人保健施設（定員 29 人以下）
- (24) 地域密着型特別養護老人ホーム
- (25) 小規模養護老人ホーム
- (26) 小規模ケアハウス
- (27) 夜間対応型訪問介護ステーション
- (28) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- (29) 介護予防拠点
- (30) 地域包括支援センター
- (31) 地域支え合いセンター
- (32) 緊急ショートステイ
- (33) 施設内保育施設
- (34) 介護医療院

4 その他施設

- (1) 保護施設（救護施設・更生施設・授産施設・宿所提供施設）
- (2) 社会事業授産施設
- (3) 無料低額宿泊事業を行う施設
- (4) 隣保館
- (5) 生活館
- (6) ホームレス自立支援センター
- (7) へき地保健福祉館
- (8) 地域福祉センター
- (9) ホームレス緊急一時宿泊施設（シェルター）
- (10) 地方改善施設（※）

※ 地域改善対策、アイヌ生活向上関連施策等として整備した共同作業場・大型共同作業場・納骨堂・共同浴場・火葬場・共同便所・共同炊事洗濯場・ごみ焼却炉

社会福祉施設等における吹付けアスベスト等及び
アスベスト含有保温材等使用実態調査
【総括表】

1. アスベストの使用状況

使用されていない	使用されている			調査未実施	合計
	除去等の措置済	アスベストの飛散がない状態	ばく露のおそれのある施設		
223,589	1,663	5,214	750	19,168	250,384

2. ばく露のおそれがある施設の状況

措置予定	未定	合計
215	535	750

(注)なお、平成30年12月1日時点の未措置状態にある社会福祉施設等750施設については上記のとおりであるが、改めて令和2年10月1日現在の状況を確認したところ、次表のとおり、**637施設(84.9%)**が一定の措置講じている又は措置を講じる予定となっている。

1. 現時点(令和2年10月1日時点)では措置済み	151施設(20.1%)
2. 今年度(令和2年度)又は来年度(令和3年度)中に措置予定	58施設(7.7%)
3. 再来年度以降に措置予定	131施設(17.5%)
4. 措置予定はないが、アスベストを使用している場所は使用しないなどの暫定的な措置を講じている	297施設(39.6%)
合 計	637施設(84.9%)

**社会福祉施設等における吹付けアスベスト等及び
アスベスト含有保温材等使用実態調査
【施設別】**

	設計図書等または分析調査によるアスベストの使用の有無の確認の実施について								計		
	実施済					未実施					
	アスベストの使用の有無について					分析調査の予定について					
	使用されていない	使用されている								依頼中	依頼予定
		措置等の状況について									
		除去等の措置済	アスベストの飛散がない状態	除去等の措置未実施			依頼中	依頼予定			
				除去等の措置予定について							
措置予定	未定										
ア	イ	ウ	エ	オ	ク	ケ					
ばく露のおそれのない施設				ばく露のおそれのある施設		分析予定の施設					
児童関係施設	60,381	668	1,641	56	67	298	6,268	69,379			
障害児者関係施設	59,921	529	1,992	53	231	528	6,125	69,379			
高齢者関係施設	101,077	448	1,517	101	212	379	5,178	108,912			
その他関係施設	2,210	18	64	5	25	4	388	2,714			
合計	223,589	1,663	5,214	215	535	1,209	17,959	250,384			

社会福祉施設等における吹付けアスベスト等及びアスベスト含有保温材等使用実態調査票
【子ども家庭局関係施設】

施設種別	設計図書等または分析調査によるアスベストの使用の有無の確認の実施について							計
	実施済				未実施			
	アスベストの使用の有無について				分析調査の予定について			
	使用されて いない	使用されている			依頼中	依頼予定		
		措置等の状況について						
		除去等の措 置済	アスベスト の飛散がな い状態	除去等の措置未実施				
除去等の措置予定につい て								
ア	イ	ウ	カ	キ	ク	ケ		
ばく露のおそれのない施設				ばく露のおそれのある施設		分析予定の施設		
(1) 乳児院	122	0	2	1	2	0	6	133
(2) 母子生活支援施設	198	1	6	1	0	2	17	225
(3) 児童養護施設	595	10	19	4	4	3	27	662
(4) 児童相談所	145	4	21	2	1	4	13	190
(5) 児童相談所 一時保護施設	93	3	9	0	1	4	4	114
(6) 助産施設	287	6	23	3	3	2	10	334
(7) 保育所（保育所型認定 こども園を含む）	19,104	217	690	21	32	69	1,699	21,832
(8) 幼保連携型認定こども 園	3,865	68	84	1	9	11	142	4,180
(9) 小規模保育事業所	3,409	15	48	0	2	18	281	3,773
(10) 児童心理治療施設	50	0	1	0	0	0	2	53
(11) 児童自立支援施設	36	3	6	1	1	1	5	53
(12) 児童家庭支援センター	109	1	2	0	0	1	6	119
(13) 特例保育施設	200	1	5	0	1	0	28	235
(14) 子育て支援のための拠 点施設	420	1	5	1	0	3	43	473
(15) 婦人相談所	30	1	2	0	1	1	5	40
(16) 婦人保護施設	32	1	0	0	1	0	5	39
(17) 婦人相談所 一時保護施設	33	2	0	0	1	1	4	41
(18) 児童厚生施設（児童遊 園を含む）	4,226	38	79	7	1	26	869	5,246

施設種別	設計図書等または分析調査によるアスベストの使用の有無の確認の実施について							計			
	実施済				未実施						
	アスベストの使用の有無について				分析調査の予定について						
	使用されている	措置等の状況について							依頼中	依頼予定	
		除去等の措置済	アスベストの飛散がない状態	除去等の措置未実施			ク				ケ
				除去等の措置予定について							
				措置予定	未定						
ア	イ	ウ	カ	キ	ク	ケ					
ばく露のおそれのない施設			ばく露のおそれのある施設		分析予定の施設						
(19) 放課後児童健全育成事業実施施設	15,243	216	405	6	2	60	2,097	18,029			
(20) 母子健康包括支援センター	195	2	16	0	0	0	15	228			
(21) 慢性疾患児家族宿泊施設	1	0	0	0	0	0	0	1			
(22) 母子・父子休養ホーム	1	0	0	0	0	0	0	1			
(23) 母子・父子福祉センター	29	0	2	0	0	0	3	34			
(24) 児童自立生活援助事業所	118	0	2	0	0	1	25	146			
(25) 地域子育て支援拠点事業所	3,818	30	71	4	4	41	381	4,349			
(26) 職員養成施設	13	0	0	0	0	0	2	15			
(27) 認可外保育施設	7,148	34	96	3	1	47	496	7,825			
(28) 小規模住居型児童養育事業所	320	0	2	0	0	0	20	342			
(29) 利用者支援事業所	541	14	45	1	0	3	63	667			
合計	60,381	668	1,641	56	67	298	6,268	69,379			

社会福祉施設等における吹付けアスベスト等及びアスベスト含有保温材等使用実態調査
【障害保健福祉部関係施設】

	設計図書等または分析調査によるアスベストの使用の有無の確認の実施について							計	
	実施済				未実施				
	アスベストの使用の有無について				分析調査の予定について				
	使用されて いない	使用されている			除去等の措置未実施	依頼中	依頼予定		
		措置等の状況について							
		除去等の措置 済	アスベスト の飛散がな い状態	ア					
措置予定								未定	
イ	ウ	エ	オ	ク	ケ				
ばく露のおそれのない施設				ばく露のおそれのある施設		分析予定の施設			
(1) 障害福祉サービス事業所	15,094	145	506	16	77	125	1,641	17,604	
(2) 障害者支援施設	1,929	35	148	8	25	9	128	2,282	
(3) 居宅介護事業所	12,037	74	252	8	20	65	1,028	13,484	
(4) 短期入所事業所	3,217	45	159	9	23	17	188	3,658	
(5) 就労定着支援事業所	383	7	25	1	2	7	62	487	
(6) 自立生活援助事業所	79	0	3	0	1	1	15	99	
(7) 共同生活援助事業所	7,388	25	191	1	16	87	939	8,647	
(8) 相談支援事業所	5,297	52	185	2	20	46	429	6,031	
(9) 補装具製作施設	66	0	0	0	0	0	2	68	
(10) 盲導犬訓練施設	11	0	2	0	0	0	0	13	
(11) 点字図書館	42	0	5	0	0	0	2	49	
(12) 聴覚障害者情報提供施設	30	1	4	0	0	0	1	36	
(13) 児童発達支援事業所	3,071	29	118	3	8	36	376	3,641	
(14) 放課後等デイサービス事業所	6,098	39	168	2	10	79	791	7,187	
(15) 障害児入所施設	314	10	29	1	2	4	23	383	
(16) 児童発達支援センター	449	8	21	0	9	2	41	530	
(17) 居宅訪問型児童発達支援事業所	36	0	1	0	0	1	2	40	
(18) 保育所等訪問支援事業所	570	12	31	0	3	8	69	693	

		設計図書等または分析調査によるアスベストの使用の有無の確認の実施について							計
		実施済			未実施				
		アスベストの使用の有無について			分析調査の予定について				
使用されている	使用されている				依頼中	依頼予定			
	措置等の状況について								
	除去等の措置済	アスベストの飛散がない状態	除去等の措置未実施						
			除去等の措置予定について						
ア	イ	ウ	エ	オ	ク	ケ			
		ばく露のおそれのない施設		ばく露のおそれのある施設		分析予定の施設			
(19) 障害児相談支援事業所	2,639	30	101	1	11	26	198	3,006	
(20) 福祉ホーム	85	1	6	0	1	1	7	101	
(21) その他	1,086	16	37	1	3	14	183	1,340	
合 計	59,921	529	1,992	53	231	528	6,125	69,379	

社会福祉施設等における吹付けアスベスト等及びアスベスト含有保温材等使用実態調査
【老健局関係施設】

施設種別	設計図書等または分析調査によるアスベストの使用の有無の確認の実施について								計	
	実施済				未実施					
	アスベストの使用の有無について				分析調査の予定について					
	使用されて いない	使用されている			除去等の措置未実施	除去等の措置予定について	依頼中	依頼予定		
		措置等の状況について								
		除去等の措置済	アスベストの飛散がない状態							
措置予定				未定						
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ				
ばく露のおそれのない施設				ばく露のおそれのある施設		分析予定の施設				
(1) 養護老人ホーム	770	18	47	2	9	6	40	892		
(2) 特別養護老人ホーム	6,615	46	189	26	44	32	238	7,190		
(3) 軽費老人ホーム	1,626	11	39	5	11	7	62	1,761		
(4) 都市型軽費老人ホーム	11	0	0	0	0	0	0	11		
(5) 老人デイサービスセンター	33,931	92	416	17	49	150	1,683	36,338		
(6) 老人短期入所施設	6,898	34	120	15	27	21	166	7,281		
(7) 老人福祉センター	1,229	61	115	10	19	13	291	1,738		
(8) 老人福祉施設付設作業所	26	0	2	0	0	0	12	40		
(9) 老人介護支援センター	1,418	8	30	0	2	5	71	1,534		
(10) 認知症高齢者グループホーム	11,003	18	66	1	6	28	239	11,361		
(11) 在宅複合型施設	21	0	0	0	0	1	1	23		
(12) 生活支援ハウス	443	4	7	1	3	1	23	482		
(13) 介護老人保健施設	3,341	11	68	6	9	13	126	3,574		
(14) 訪問看護ステーション	6,941	33	91	6	5	55	513	7,644		
(15) 有料老人ホーム	11,995	26	47	6	12	14	231	12,331		
(16) 特定民間施設	125	2	0	0	1	0	5	133		
(17) 老人休養ホーム	8	0	3	0	0	0	2	13		
(18) 老人憩いの家	1,865	8	86	0	6	2	920	2,887		

施設種別	設計図書等または分析調査によるアスベストの使用の有無の確認の実施について							計	
	実施済				未実施				
	アスベストの使用の有無について				分析調査の予定について				
	使用されている	措置等の状況について							
		使用されていない	除去等の措置済	アスベストの飛散がない状態	除去等の措置未実施		依頼中		依頼予定
					除去等の措置予定について				
措置予定					未定				
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ			
ばく露のおそれのない施設			ばく露のおそれのある施設		分析予定の施設				
(19) 高齢者総合相談センター	39	1	1	0	0	0	10	51	
(20) 介護実習・普及センター	18	0	1	0	0	0	2	21	
(21) 小規模多機能型居宅介護事業所	4,431	16	20	0	0	5	66	4,538	
(22) 看護小規模多機能型居宅介護事業所	369	1	1	0	0	0	0	371	
(23) 小規模老人保健施設	121	0	4	0	0	0	3	128	
(24) 地域密着型特別養護老人ホーム	1,952	3	6	0	1	0	20	1,982	
(25) 小規模養護老人ホーム	4	0	0	0	0	0	0	4	
(26) 小規模ケアハウス	180	0	2	0	0	0	16	198	
(27) 夜間対応型訪問介護ステーション	106	0	0	0	0	1	12	119	
(28) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所	664	0	6	0	1	3	37	711	
(29) 介護予防拠点	980	6	25	1	1	1	115	1,129	
(30) 地域包括支援センター	3,634	47	110	4	6	18	267	4,086	
(31) 地域支え合いセンター	79	0	8	0	0	1	4	92	
(32) 緊急ショートステイ	7	0	0	0	0	0	0	7	
(33) 施設内保育施設	144	0	2	0	0	1	1	148	
(34) 介護医療院	83	2	5	1	0	1	2	94	
合計	101,077	448	1,517	101	212	379	5,178	108,912	

社会福祉施設等における吹付けアスベスト等及びアスベスト含有保温材等使用実態調査
【その他関係施設】

	設計図書等または分析調査によるアスベストの使用の有無の確認の実施について							計
	実施済				未実施			
	アスベストの使用の有無について				分析調査の予定について			
	使用されて いない	使用されている			除去等の措置未実施	依頼中	依頼予定	
		措置等の状況について						
		除去等の措置済	アスベストの飛散がない状態	除去等の措置予定について				
措置予定				未定				
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ		
ばく露のおそれのない施設				ばく露のおそれのある施設		分析予定の施設		
(1) 保護施設	189	2	5	1	2	0	12	211
(2) 社会事業授産施設	53	1	5	0	1	1	5	66
(3) 無料低額宿泊事業を行う施設	365	0	5	0	2	2	103	477
(4) 隣保館	622	8	20	0	4	0	112	766
(5) 生活館	194	0	0	0	0	0	18	212
(6) 生活困窮者・ホームレス自立支援センター	22	0	2	1	0	0	3	28
(7) へき地保健福祉館	82	0	0	0	0	0	0	82
(8) 地域福祉センター	330	7	17	1	5	1	42	403
(9) 生活困窮者一時宿泊施設	28	0	0	0	0	0	1	29
(10) 地方改善施設	325	0	10	2	11	0	92	440
合 計	2,210	18	64	5	25	4	388	2,714

**社会福祉施設等における吹付けアスベスト等及びアスベスト含有保温材等使用実態調査
【都道府県別】**

都道府県 指定都市 中核市	設計図書等または分析調査によるアスベストの使用の有無の確認の実施について								計	
	実施済				未実施					
	アスベストの使用の有無について				分析調査の予定について					
	使用されていない	使用されている			除去等の措置未実施	依頼中	依頼予定	カ		キ
		措置等の状況について								
		除去等の措置済	アスベストの飛散 がない状態	ウ						
措置予定									未定	
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ				
ばく露のおそれのない施設				ばく露のおそれのある施設						
全国計	151,832	1,172	3,336	153	405	703	10,785	168,386		
北海道	6,812	106	359	19	58	43	517	7,914		
青森県	2,789	15	36	2	7	8	122	2,979		
岩手県	2,693	10	32	1	6	11	149	2,902		
宮城県	3,313	4	13	2	11	14	146	3,503		
秋田県	1,961	12	35	1	4	9	82	2,104		
山形県	3,434	30	79	4	26	19	128	3,720		
福島県	1,464	15	22	3	9	4	62	1,579		
茨城県	4,467	44	135	3	7	8	199	4,863		
栃木県	3,201	10	68	0	5	23	369	3,676		
群馬県	2,123	3	21	5	3	4	102	2,261		
埼玉県	4,914	35	101	2	5	16	448	5,521		
千葉県	5,241	131	128	6	12	16	386	5,920		
東京都	13,548	81	263	22	34	152	2,440	16,540		
神奈川県	4,366	39	106	3	12	26	258	4,810		
新潟県	3,067	35	111	2	18	15	236	3,484		
富山県	1,506	6	16	2	9	6	34	1,579		
石川県	1,735	21	45	0	0	3	230	2,034		
福井県	1,659	30	61	1	11	12	152	1,926		
山梨県	2,137	9	30	8	3	30	127	2,344		
長野県	3,759	35	89	0	5	3	211	4,102		
岐阜県	2,921	36	75	4	18	4	107	3,165		
静岡県	3,874	26	76	6	6	22	239	4,249		
愛知県	5,873	18	124	4	10	19	347	6,395		
三重県	3,274	21	198	0	10	14	290	3,807		
滋賀県	2,435	4	17	3	3	2	267	2,731		
京都府	1,677	17	38	0	4	6	246	1,988		
大阪府	6,032	44	111	5	28	23	344	6,587		
兵庫県	4,092	34	138	5	6	23	253	4,551		
奈良県	1,964	19	57	0	0	5	58	2,103		
和歌山県	2,241	16	40	0	0	2	106	2,405		
鳥取県	1,100	6	48	0	8	6	95	1,263		
島根県	1,656	7	27	0	9	6	91	1,796		
岡山県	1,911	14	33	4	5	7	101	2,075		
広島県	2,346	14	94	3	9	6	117	2,589		
山口県	3,034	23	82	5	1	19	198	3,362		
徳島県	2,210	5	42	3	2	6	191	2,459		
香川県	1,602	11	28	0	0	3	53	1,697		
愛媛県	2,502	36	36	3	4	10	305	2,896		
高知県	952	6	8	2	1	3	59	1,031		
福岡県	7,219	22	44	4	23	13	146	7,471		
佐賀県	1,641	7	21	0	0	2	58	1,729		
長崎県	1,968	27	46	0	3	7	74	2,125		
熊本県	3,304	35	69	2	0	19	175	3,604		
大分県	3,676	3	13	2	1	2	62	3,759		
宮崎県	2,074	10	17	0	0	2	94	2,197		
鹿児島県	3,536	20	72	12	5	33	103	3,781		
沖縄県	2,529	20	32	0	4	17	208	2,810		
都道府県計	151,832	1,172	3,336	153	405	703	10,785	168,386		

**社会福祉施設等における吹付けアスベスト等及びアスベスト含有保温材等使用実態調査
【指定都市別】**

都道府県 指定都市 中核市	設計図書等または分析調査によるアスベストの使用の有無の確認の実施について								計	
	実施済				未実施					
	アスベストの使用の有無について				分析調査の予定について					
	使用されていない	使用されている			除去等の措置未実施	依頼中	依頼予定			
		措置等の状況について								
		除去等の措置済	アスベストの飛散 がない状態	除去等の措置予定について						
措置予定				未定						
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ				
ばく露のおそれのない施設				ばく露のおそれのある施設		分析予定の施設				
札幌市	3,744	94	256	10	4	53	383	4,544		
仙台市	1,392	12	39	2	5	10	214	1,674		
さいたま市	1,762	3	56	0	1	8	126	1,956		
千葉市	1,289	6	36	4	0	4	109	1,448		
横浜市	2,734	10	39	2	7	44	238	3,074		
川崎市	1,402	8	34	0	1	6	86	1,537		
相模原市	804	1	9	0	1	21	181	1,017		
新潟市	1,598	13	67	0	1	8	129	1,816		
静岡市	570	34	108	3	0	4	26	745		
浜松市	998	11	36	0	0	0	66	1,111		
名古屋市	3,671	15	80	4	7	27	597	4,401		
京都市	1,849	4	4	0	0	10	43	1,910		
大阪市	4,161	20	147	0	1	30	1,093	5,452		
堺市	1,514	5	19	0	0	48	111	1,697		
神戸市	1,271	10	53	1	0	4	497	1,836		
岡山市	1,055	13	39	3	2	3	99	1,214		
広島市	1,387	10	26	3	4	7	193	1,630		
北九州市	2,055	12	83	0	0	6	373	2,529		
福岡市	1,529	21	6	0	2	25	121	1,704		
熊本市	1,136	7	27	4	5	13	88	1,280		
指定都市計	35,921	309	1,164	36	41	331	4,773	42,575		

**社会福祉施設等における吹付けアスベスト等及びアスベスト含有保温材等使用実態調査
【中核市別】**

都道府県 指定都市 中核市	設計図書等または分析調査によるアスベストの使用の有無の確認の実施について								計		
	実施済				未実施						
	アスベストの使用の有無について				分析調査の予定について						
	使用されていない	使用されている 措置等の状況について			除去等の措置未実施					依頼中	依頼予定
		除去等の措置済	アスベストの飛散 がない状態	除去等の措置予定について							
				措置予定	未定						
ア		イ	ウ	エ	オ	カ	キ				
ばく露のおそれのない施設				ばく露のおそれのある施設				分析予定の施設			
旭川市	1,041	0	12	1	0	0	5	53	1,112		
函館市	548	6	9	1	1	1	1	39	605		
青森市	702	4	14	0	0	0	0	11	731		
八戸市	593	3	6	0	3	1	30	636			
盛岡市	599	5	9	0	1	2	29	645			
秋田市	726	0	2	0	1	5	38	772			
郡山市	628	2	1	1	2	0	28	662			
いわき市	551	0	5	2	0	8	42	608			
福島市	458	1	36	0	5	0	33	533			
宇都宮市	588	1	20	0	0	2	14	625			
前橋市	724	6	8	0	0	2	15	755			
高崎市	754	0	2	0	2	8	29	795			
川越市	235	0	9	0	0	0	7	251			
越谷市	318	1	4	0	1	2	24	350			
川口市	481	1	11	0	0	0	21	514			
船橋市	799	1	21	8	0	3	64	896			
柏市	539	3	10	0	3	1	39	595			
八王子市	569	1	10	1	6	5	57	649			
横須賀市	356	2	4	0	0	5	100	467			
富山市	814	3	9	0	2	5	63	896			
金沢市	842	8	61	2	8	11	15	947			
長野市	415	1	2	0	5	2	31	456			
岐阜市	595	4	7	0	1	9	63	679			
豊田市	495	3	7	0	0	0	16	521			
豊橋市	605	4	13	0	5	1	53	681			
岡崎市	481	5	9	0	0	0	1	496			
大津市	383	0	25	0	0	1	52	461			
高槻市	471	1	7	0	2	5	91	577			
東大阪市	1,331	2	10	0	0	9	76	1,428			
豊中市	520	2	9	0	11	7	65	614			
枚方市	650	1	20	0	0	5	68	744			
八尾市	677	2	7	0	0	0	64	750			
姫路市	872	2	11	0	0	6	19	910			
西宮市	573	6	16	0	4	3	38	640			
尼崎市	459	8	1	0	0	0	68	536			
明石市	395	6	6	0	0	2	70	479			
奈良市	514	0	17	6	0	10	102	649			
和歌山市	851	0	15	0	0	0	87	953			
鳥取市	313	19	42	0	0	2	100	476			
松江市	537	7	42	0	2	1	12	601			
倉敷市	912	6	4	0	0	6	31	959			
福山市	1,175	6	2	0	4	2	34	1,223			
呉市	337	2	8	0	0	2	27	376			
下関市	596	8	42	0	4	2	18	670			
高松市	967	12	12	0	0	4	75	1,070			
松山市	1,364	10	35	0	0	5	79	1,493			
高知市	479	1	21	1	0	2	16	520			
久留米市	548	1	0	0	2	5	28	584			
長崎市	955	5	8	0	4	1	26	999			

都道府県 指定都市 中核市	設計図書等または分析調査によるアスベストの使用の有無の確認の実施について							計
	実施済				未実施			
	アスベストの使用の有無について				分析調査の予定について			
	使用されていない	使用されている 措置等の状況について			除去等の措置未実施	依頼中	依頼予定	
		除去等の措置済	アスベストの飛散 がない状態	除去等の措置予定について				
措置予定				未定				
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ		
ばく露のおそれのない施設				ばく露のおそれのある施設		分析予定の施設		
佐世保市	734	2	15	0	3	0	76	830
大分市	1,130	1	5	0	0	5	19	1,160
宮崎市	970	3	7	0	3	3	29	1,015
鹿児島市	1,222	4	24	2	1	3	38	1,294
那覇市	445	0	2	1	3	6	78	535
中核市計	35,836	182	714	26	89	175	2,401	39,423