

1 学校施設におけるブロック塀等の安全点検等実施状況調査結果（第2段階）総括表

現状（平成30年6月19日時点）				第1段階 （外観に基づく点検） [平成30年7月20日現在]								第2段階 （ブロック内部の点検） [平成31年3月13日現在]					計		
				安全点検				点検を踏まえた安全対策				安全点検			点検を踏まえた安全対策		安全点検	点検を踏まえた安全対策	
校種	学校数 (校)	ブロック塀等を有する学校数 (校)	ブロック塀等の全長 (m)	外観に基づく点検が完了している学校数 (校)	点検結果			安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数 (校)	応急対策が完了している学校数 (校)	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 （主な整備予定時期）		ブロック塀等の内部点検が必要な学校数 (校)	左欄のうちブロック塀等の内部点検が完了している学校数 (校)	安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数 (校)	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 （主な整備予定時期）		安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数 (校)	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 （主な整備予定時期）	
					高さ・控え壁等について問題がある学校数 (校)	うち、高さについて問題がある学校数 (校)	劣化・損傷がある学校数 (校)			平成30年度中 (m)	平成31年度以降 (m)				平成30年度中 (m)	平成31年度以降 (m)		平成30年度中 (m)	平成31年度以降 (m)
幼稚園	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
幼保連携型認定こども園	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小学校	286	64	9,425	64	18	2	13	23	23	1,238	486	51	51	5	0	379	27	1,238	865
中学校	156	26	4,623	26	10	1	8	13	13	1,154	0	18	18	1	0	130	14	1,154	130
高等学校	60	26	3,322	26	14	2	16	20	20	2,021	0	8	8	6	785	0	24	2,806	0
特別支援学校	20	3	758	3	2	0	2	2	2	687	0	1	1	1	71	0	3	758	0
計	526	119	18,128	119	44	5	39	58	58	5,100	486	78	78	13	856	509	68	5,956	995

点検対象：学校敷地内に設置している組積造又は補強コンクリートブロック造の塀

(3) 公立小学校

現状 (平成30年6月19日時点)				第1段階 (外観に基づく点検) [平成30年7月20日現在]								第2段階 (ブロック内部の点検) [平成31年3月13日現在]					
				安全点検				点検を踏まえた安全対策				安全点検			点検を踏まえた安全対策		
設置者名	学校数 (校)	ブロック塀等を有する学校数 (校)	ブロック塀等の全長 (m)	外観に基づく点検が完了している学校数 (校)	点検結果			安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数 (校)	応急対策が完了している学校数 (校)	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 (主な整備予定時期)		ブロック塀等の内部点検が必要な学校数 (校)	左欄のうちブロック塀等の内部点検が完了している学校数 (校)	安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数 (校)	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 (主な整備予定時期)		
					高さ・控え壁等について問題がある学校数 (校)	うち、高さについて問題がある学校数 (校)	劣化・損傷がある学校数 (校)			平成30年度中 (m)	平成31年度以降 (m)				平成30年度中 (m)	平成31年度以降 (m)	
1	青森市	45	20	5,143	20	5	0	1	5	5	227	0	20	20	2	0	208
2	弘前市	34	14	1,743	14	5	0	2	5	5	474	0	13	13	0	0	0
3	八戸市	43	3	208	3	1	0	0	1	1	192	0	1	1	0	0	0
4	黒石市	9	6	593	6	1	0	1	1	1	0	0	6	6	1	0	58
5	五所川原市	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	十和田市	16	5	295	5	2	0	3	3	3	81	0	3	3	1	0	82
7	三沢市	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	むつ市	13	2	46	2	1	0	2	2	2	0	46	0	0	0	0	0
9	つがる市	8	1	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
10	平川市	9	1	440	1	0	0	1	1	1	0	440	0	0	0	0	0
11	平内町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	今別町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	蓬田村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	外ヶ浜町	3	1	250	1	1	1	1	1	1	175	0	1	1	0	0	0
15	鱒ヶ沢町	2	1	41	1	0	0	1	1	1	10	0	1	1	1	0	31
16	深浦町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	西目屋村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	藤崎町	3	1	79	1	0	0	1	1	1	79	0	0	0	0	0	0
19	大鰐町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	田舎館村	1	1	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
21	板柳町	4	2	185	2	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
22	鶴田町	6	1	82	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	中泊町	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	野辺地町	3	3	212	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
25	七戸町	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	六戸町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	横浜町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	東北町	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	六ヶ所村	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	おいらせ町	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	大間町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	東通村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	風間浦村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	佐井村	3	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	三戸町	3	1	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
36	五戸町	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	田子町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	南部町	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	階上町	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	新郷村	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	286	64	9,425	64	18	2	13	23	23	23	1,238	486	51	51	5	0	379
設置者数	40	17	17	17	9	2	9	12	12	7	2	11	11	4	0	4	

(4) 公立中学校

現状 (平成30年6月19日時点)				第1段階 (外観に基づく点検) [平成30年7月20日現在]								第2段階 (ブロック内部の点検) [平成31年3月13日現在]					
				安全点検				点検を踏まえた安全対策				安全点検			点検を踏まえた安全対策		
設置者名	学校数 (校)	ブロック塀 等を有する 学校数 (校)	ブロック塀 等の全長 (m)	外観に基づ く点検が完 了している 学校数 (校)	点検結果			安全性に 問題があ るブロッ ク塀等を 有する学 校数 (校)	応急対策が 完了してい る学校数 (校)	安全上対策が必要な ブロック塀等の全長 (主な整備予定時期)		ブロック塀 等の内部点 検が必要な 学校数 (校)	左欄のうち ブロック塀 等の内部点 検が完了し ている学校 数 (校)	安全性に問 題があるブ ロック塀等 を有する学 校数 (校)	安全上対策が必要な ブロック塀等の全長 (主な整備予定時期)		
					高さ・控え 壁等につ いて問題 がある学 校数 (校)	うち、高さ について 問題があ る学校 数 (校)	劣化・損傷 がある学 校数 (校)			平成30年 度中 (m)	平成31年 度以 降 (m)				平成30年 度中 (m)	平成31年 度以 降 (m)	
1	青森県	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	青森市	19	8	2,348	8	3	0	2	4	4	369	0	7	7	1	0	130
3	弘前市	16	4	1,048	4	3	0	3	3	3	432	0	4	4	0	0	0
4	八戸市	24	1	14	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
5	黒石市	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	五所川原市	6	2	420	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
7	十和田市	9	2	268	2	1	0	0	1	1	111	0	2	2	0	0	0
8	三沢市	5	1	242	1	0	0	1	1	1	242	0	0	0	0	0	0
9	むつ市	9	1	69	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	つがる市	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	平川市	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	平内町	3	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
13	今別町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	蓬田村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	外ヶ浜町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	鱒ヶ沢町	1	1	64	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
17	深浦町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	西目屋村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	藤崎町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	大鱒町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	田舎館村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	板柳町	1	1	17	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
23	鶴田町	1	1	77	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
24	中泊町	2	1	22	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
25	野辺地町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	七戸町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	六戸町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	横浜町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	東北町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	六ヶ所村	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	おいらせ町	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	大間町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	東通村	1	1	14	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
34	風間浦村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	佐井村	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	三戸町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	五戸町	3	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	田子町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	南部町	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	階上町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	新郷村	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	156	26	4,623	26	10	1	8	13	13	1,154	0	18	18	1	0	130
	設置者数	41	14	14	14	6	1	5	8	8	4	0	8	8	1	0	1

3 学校施設におけるブロック塀等の安全点検等実施状況調査結果（第2段階）学校別

(1) 県立高等学校

現状（平成30年6月19日時点）		第1段階 （外観に基づく点検） [平成30年7月20日現在]					第2段階 （ブロック内部の点検） [平成31年3月13日現在]										
ブロック塀のある学校	ブロック塀等の全長 (m)	安全点検					点検を踏まえた安全対策			安全点検			点検を踏まえた安全対策				
		外観に基づく点検の実施 ○:実施済み ×:未実施	点検結果				緊急対策の実施 ○:実施済み ×:未実施	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 (m)	主な整備 予定時期	ブロック塀等の内部点検の必要性 ○:必要性あり ×:必要性なし	ブロック塀等の内部点検の実施 ○:実施済み ×:未実施	安全性の有無 ○:安全性あり ×:安全性なし	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 (m)	主な整備 予定時期			
			高さ・控え壁等の適合 ○:適合 ×:不適合	うち、高さに関する適合 ○:適合 ×:不適合	劣化・損傷 ○:なし ×:あり	安全性の有無 ○:安全性あり ×:安全性なし											
1	青森高校	319	○	○	○	×	×	○	263	H30中	×	×	○	○	○	0	
2	青森西高校	285	○	○	○	○	○	○			○	○	○				
3	青森東高校	376	○	×	○	×	×	○	376	H30中	×						
4	青森東高校平内校舎	92	○	○	○	×	×	○	92	H30中	×						
5	木造高校	18	○	×	○	×	×	○	18	H30中	×						
6	木造高校深浦校舎	95	○	○	○	×	×	○	95	H30中	×						
7	鱈ヶ沢高校	191	○	×	×	○	×	○	0		○	○	×	177	H30中		
8	五所川原高校	200	○	×	○	×	×	○	200	H30中	×						
9	板柳高校	8	○	×	○	×	×	○	0		×						
10	黒石高校	218	○	×	○	×	×	○	218	H30中	×						
11	浪岡高校	44	○	○	○	×	×	○	44	H30中	×						
12	野辺地高校	409	○	×	○	×	×	○	139	H30中	○	○	×	270	H30中		
13	七戸高校	255	○	○	○	○	○				○	○	×	255	H30中		
14	百石高校	131	○	×	○	×	×	○	131	H30中	×						
15	三本木高校	96	○	×	○	×	×	○	88	H30中	×						
16	田名部高校	28	○	×	○	○	×	○	28	H30中	×						
17	田子高校	18	○	×	○	○	×	○	18	H30中	×						
18	五所川原農林高校	28	○	×	○	×	×	○	28	H30中	×						
19	三本木農業高校	40	○	×	×	×	×	○	0		×						
20	弘前工業高校	66	○	○	○	○	○				○	○	○	0			
21	五所川原工業高校	27	○	○	○	○	○				○	○	×	27	H30中		
22	むつ工業高校	218	○	○	○	×	×	○	190	H30中	×						
23	八戸水産高校	38	○	○	○	○	○				○	○	×	38	H30中		
24	弘前実業高校	93	○	○	○	×	×	○	93	H30中	×						
25	八戸商業高校	11	○	×	○	○	×	○	0		×						
26	黒石商業高校	18	○	○	○	○	○				○	○	×	18	H30中		
計	ブロック塀等を有する 学校数 (校)	ブロック塀等の全長 (m)	外観に基づく点検が完了している 学校数 (校)	点検結果				緊急対策が完了している 学校数 (校)	安全上対策が必要な ブロック塀等の全長		ブロック塀等の内部点検が必要な 学校数 (校)	左欄うちブロック塀等の内部点検が完了している 学校数 (校)	安全性に問題があるブロック塀等を有する 学校数 (校)	安全上対策が必要な ブロック塀等の全長			
				高さ・控え壁等について問題がある 学校数 (校)	うち、高さについて問題がある 学校数 (校)	劣化・損傷がある学校 数 (校)	安全性に問題があるブ ロック塀等 を有する学 校数 (校)		平成30年度 中 (m)	平成31年度 以降 (m)				平成30年度 中 (m)	平成31年度 以降 (m)		
	26	3,322	26	14	2	16	20	20	2,021	0	8	8	6	785	0		

(2) 県立特別支援学校

現状（平成30年6月19日時点）		第1段階 （外観に基づく点検）					第2段階 （ブロック内部の点検）								
		安全点検					点検を踏まえた安全対策			安全点検			点検を踏まえた安全対策		
ブロック塀のある学校	ブロック塀等の全長 (m)	外観に基づく点検の実施 ○:実施済み ×:未実施	点検結果				緊急対策の実施 ○:実施済み ×:未実施	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 (m)	主な整備予定時期	ブロック塀等の内部点検の必要性 ○:必要性あり ×:必要性なし	ブロック塀等の内部点検の実施 ○:実施済み ×:未実施	安全性の有無 ○:安全性あり ×:安全性なし	安全上対策が必要なブロック塀等の全長 (m)	主な整備予定時期	
			高さ・控え壁等の適合 ○:適合 ×:不適合	うち、高さに関する適合 ○:適合 ×:不適合	劣化・損傷 ○:なし ×:あり	安全性の有無 ○:安全性あり ×:安全性なし									
1	県立盲学校	539	○	×	○	×	×	○	539	H30中	×				
2	弘前聾学校	71	○	○	○	○	○				○	○	×	71	H30中
3	青森第一高等養護学校	148	○	×	○	×	×	○	148	H30中	×				
計	ブロック塀等を有する学校数 (校)	ブロック塀等の全長 (m)	外観に基づく点検が完了している学校数 (校)	点検結果			安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数 (校)	緊急対策が完了している学校数 (校)	安全上対策が必要なブロック塀等の全長		ブロック塀等の内部点検が必要な学校数 (校)	左欄うちブロック塀等の内部点検が完了している学校数 (校)	安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数 (校)	安全上対策が必要なブロック塀等の全長	
				高さ・控え壁等について問題がある学校数 (校)	うち、高さについて問題がある学校数 (校)	劣化・損傷がある学校数 (校)			平成30年度中 (m)	平成31年度以降 (m)				平成30年度中 (m)	平成31年度以降 (m)
	3	758	3	2	0	2	2	2	687	0	1	1	1	71	0