

地山の確認結果（第3回）について

平成 21 年度に 2 回行った地山確認に引き続き、平成 22 年 4 月 30 日、廃棄物の撤去が完了した旧選別ヤードの一部で、第 3 回目の地山確認を行いました。

1 確認した日

平成 22 年 4 月 30 日（金）

2 確認した場所（下図参照）


不法投棄現場北側の旧選別ヤード（B14～B17, N6～N11 の範囲）約 6,000 m²

3 確認方法及び状況

- (1) 地山の表層約 6,000 m²を、目視で廃棄物がないことを確認しました。
- (2) 2 箇所を深さ約 1.5～2m まで試掘し、目視で廃棄物がないことを確認しました。
- (3) 以上の確認作業は、地域住民と報道関係者に公開のもと行いました。

4 今後の予定

- (1) 今回目視確認した地山は、汚染されていないか確認するために VOC と重金属類の調査分析を行います。試料採取は 5 月 6 日～5 月 8 日に行い、分析結果は 6 月下旬に判明する予定です。結果は公表します。
- (2) なお、今回の地山の上には、今後の廃棄物搬出作業に必要な道路を築造中です。
- (3) 前記(1)の分析の結果、汚染が確認された場合は、撤去することとしています。
- (4) 今後とも地山確認は、廃棄物の撤去状況に応じて、随時公開のもと行っていくこととしています。



地山確認範囲の全景(B14~B17)




公開状況



試掘 (a) 状況



試掘 (a) 完了 (H=2.0m)



試掘 (b) 状況



試掘 (b) 完了 (H=1.5m)

