

## 地山の確認結果（第 4 回）について

平成 22 年 4 月までに 3 回行った地山確認に引き続き、平成 22 年 7 月 26 日、廃棄物の撤去が完了した旧保管ヤードの一部で、第 4 回目の地山確認を行いました。

### 1 確認した日

平成 22 年 7 月 26 日（月）

### 2 確認した場所（下図参照）


不法投棄現場東側の旧保管ヤードの一部（B14～B20, N4～N6 の範囲）約 3,500 m<sup>2</sup>

### 3 確認方法及び状況

- (1) 地山の表層約 3,500 m<sup>2</sup>を、目視で廃棄物がないことを確認しました。
- (2) 1 箇所を深さ約 2m まで試掘し、目視で廃棄物がないことを確認しました。
- (3) 以上の確認作業は、地域住民と報道関係者に公開のもと行いました。

### 4 その他

- (1) 今回目視確認した地山は、汚染されていないか確認するために VOC と重金属類の調査分析を行いました。
- (2) 今回の地山の上には、今後の廃棄物搬出作業に必要な道路を築造中です。
- (3) 前記(1)の分析の結果、汚染が確認された場合は、撤去することとしています。
- (4) 今後とも地山確認は、廃棄物の撤去状況に応じて、随時公開のもと行っていくこととしています。



地山確認範囲の全景



公開状況



試掘状況



試掘完了(H=2m)

