

## 地山の確認・分析結果（第6回）

平成 22 年 12 月までに 5 回行った地山確認に引き続き、平成 23 年 12 月 7 日、廃棄物の撤去が完了した不法投棄現場北側の一部で第 6 回目の地山確認を行い、当該地山の試料を採取し分析を行いました。

### 1 確認した日

平成 23 年 12 月 7 日（水）

### 2 確認した場所（下図参照）


不法投棄現場北側の一部（3 箇所）約 6,200 m<sup>2</sup>

### 3 確認方法及び状況

- (1) 地山の表層約 6,200 m<sup>2</sup>を、目視で廃棄物がないことを確認しました。
- (2) 1 箇所を深さ約 2m まで試掘し、目視で廃棄物がないことを確認しました。
- (3) 以上の確認作業は、地域住民と報道関係者に公開のもと行いました。

### 4 その他

- (1) 今回目視確認した地山は、汚染されていないか確認するために調査分析を行いました。
- (2) 今回の地山の一部では、今後の廃棄物搬出作業に必要な道路を築造する予定です。
- (3) 今後とも地山確認は廃棄物の撤去状況に応じて随時公開のもと行っていくこととしています。



地山確認範囲(東側エリア)



地山確認状況



試掘状況



試掘完了(H=2m)

