

## 地山の確認結果について

県境不法投棄現場（Fエリアの一部）において、廃棄物の撤去が完了したため、公開のもと地山を確認しました。

### 1 確認した日

平成 21 年 6 月 20 日（土）

### 2 確認した場所（下図参照）


不法投棄現場南側の F エリア（A9～B13、S3～S5 の範囲）約 5,000 m<sup>2</sup>

### 3 確認方法及び状況

- (1) 地山の表層約 5,000 m<sup>2</sup>を、目視で廃棄物がないことを確認しました。
- (2) 2箇所を深さ約 2mまで試掘し、目視で廃棄物がないことを確認しました。
- (3) 以上の確認作業は、地域住民と報道関係者 14 名に公開のもとに行いました。

### 4 今後の予定

- (1) 今回目視確認した地山は、汚染されていないか確認するためにVOCと重金属類の調査分析を行います。試料採取は6月24日～25日に行い、分析結果は8月中旬に判明する予定です。結果は公開します。
- (2) なお、今回の地山の上には、今後の廃棄物搬出作業に必要な道路を築造中です。
- (3) 前記(1)の分析の結果、汚染が確認された場合は、汚染土壌を撤去することとしています。
- (4) 今後とも地山確認は、廃棄物の撤去状況に応じて、随時公開のもとに行っていくこととしています。





地山確認範囲の全景



公開状況



試掘 (a) 状況



試掘 (a) 完了 (H=2.0m)



試掘 (b) 完了 (H=2.0m)



試掘 (b) 状況