

平成29年度 駒込ダム建設所 職員紹介

4月恒例！？の集合写真です。（前列の4名が入れ替わった職員です。）



一戸主幹

2年ぶりに県土整備部に戻りました。皆さんの迷惑にならないよう頑張ります。

石岡所長

駒込ダム建設所への赴任は初めてです。よろしくお願いいたします。

栗生主幹

6年ぶりに戻ってきました。外見は様変わりしましたが、以前と同じ気持ちで、本體工事着工に向けてがんばります。よろしくお願いいたします。

相坂主査

ダムの現場は初めてですが、雨にも負けず風にも負けず、元気いっぱい頑張ります！

新年度にあたって

このたび、駒込ダム建設所長に赴任いたしました石岡と申します。

今回の人事異動により当所では4名の職員が入れ替わりました。気持ちを新たにして、駒込ダムの早期完成を目指すとともに、下湯ダムと浅虫ダムの効果(※1)を十分に発揮するため、少ない人数ながらも常にチームワークを心掛けて業務に取り組み、地域の安全・安心に貢献していきたいと思っております。一年間、職員一同、よろしくお願いいたします。

※1；昨年の台風第10号洪水時の下流河川の水位低減効果等について、県河川砂防課や駒込ダム建設所のHPに掲載されていますのでご覧ください。


河川砂防課HP：http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/dam_kouka.html

ダム新聞HP：http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/ao-kendo/barrage-journal_108.html

駒込ダム建設予定地 積雪状況

駒込ダム定点観測箇所における積雪状況を報告します。観測場所などの詳細については弊紙第55号を参照ください。

先月(3/24)は積雪深340cm、今月(4/24)は160cmとなっており、着実に雪解けが進んでいます。ちなみに気象庁酸ヶ湯観測所では調査日同時間帯において、先月は365cm、今月は236cmとなっています。



鉄塔の根本は地面が見えていました。



4月24日

駒込ダム4号工事用道路 現場状況

現場にはまだまだ雪がありますが、工事に1日でも早く着手できるように除雪を行い、4月20日から工事に着手しました。1ヶ月までの短い期間ですが、安全管理に留意し、事故が無いよう、集中的に工事を進めていきます。



4月6日 除雪状況



4月20日 工事着手